广东省市场监督管理局

通　告

2026 年第 29 号

广东省市场监督管理局关于 2025 年工业产品生产许可证获证企业证后监督检查情况的通告

为加强对工业产品生产许可证获证企业（以下简称获证企业）的监管，使其持续保持取得生产许可的规定条件，2025 年我局组织对省内部分建筑用钢筋、电线电缆、危险化学品、水泥、化肥、人民币鉴别仪、危险化学品包装物及容器、燃气器具、钢丝绳、人造板、特种劳动防护用品等工业产品的获证企业，开展了证后监督检查。现将有关情况通告如下。

一、获证企业监督检查情况及发现的主要问题

（一）基本情况

按照“双随机、一公开”的要求，随机对我省376家建筑用钢筋、电线电缆、危险化学品、水泥、化肥、人民币鉴别仪、危险化学品包装物及容器、燃气器具、钢丝绳、人造板、特种劳动防护用品等工业产品的获证企业的证件信息、生产场所、重要生产设备和检验设备、原材料采购及管理、生产过程控制、成品检验、人员管理、标识标注、落实企业主体责任及质量违法行为等方面开展检查。

（二）发现的主要问题

经检查，376家企业中有14家企业存在生产许可证实施细则（以下简称实施细则）中的不符合项，326家企业存在实施细则中的建议改进项，主要问题如下。

1.建筑用钢筋。

本次对16家建筑用钢筋产品获证企业开展了监督检查，经检查，未发现存在实施细则中的不符合项，发现6家企业存在实施细则中的建议改进项。建议改进项问题主要集中在申请材料、技术文件、生产过程控制方面。

2.电线电缆。

本次对68家电线电缆产品获证企业开展了监督检查，经检查，发现1家企业存在实施细则中的不符合项，发现61家企业存在实施细则中的建议改进项。不符合项及建议改进项问题主要集中在重要生产设备和检验设备、原材料采购及管理、生产过程控制方面。

3.危险化学品。

本次对51家危险化学品产品获证企业开展了监督检查，经检查，未发现存在实施细则中的不符合项，发现51家企业存在实施细则中的建议改进项。建议改进项问题主要集中在申请材料、人员能力、场所设施、生产设备和检验检测设备、技术文件、生产过程控制方面。

4.水泥。

本次对50家水泥产品获证企业开展了监督检查，经检查，未发现存在实施细则中的不符合项，发现47家企业存在实施细则中的建议改进项。建议改进项问题主要集中在人员能力、场所设施、生产设备和检验检测设备、技术文件、生产过程控制方面。

5.化肥。

本次对20家化肥产品获证企业开展了监督检查，经检查，发现3家企业存在实施细则中的不符合项，未发现存在实施细则中的建议改进项。不符合项问题主要集中在生产过程控制、重要生产设备和检验设备方面。

6.人民币鉴别仪。

本次对1家人民币鉴别仪产品获证企业开展了监督检查，经检查，未发现存在实施细则中的不符合项，1家企业存在实施细则中的建议改进项。建议改进项问题主要集中在原材料采购及管理方面。

7.危险化学品包装物及容器。

本次对82家危险化学品包装物及容器产品获证企业开展了监督检查，经检查，发现4家企业存在实施细则中的不符合项，76家企业存在实施细则中的建议改进项。不符合项及建议改进项问题主要集中在生产场所、重要生产设备和检验设备、原材料采购及管理、生产过程控制方面。

8.燃气器具（瓶装液化石油气调压器）。

本次对5家燃气器具产品获证企业开展了监督检查，经检查，未发现存在实施细则中的不符合项，发现5家企业存在实施细则中的建议改进项。建议改进项问题主要集中在人员能力、产品质量管理制度和责任制度、生产过程控制方面。

9.钢丝绳。

本次对1家钢丝绳产品获证企业开展了监督检查，经检查，未发现存在实施细则中的不符合项及建议改进项。

10.人造板。

本次对60家人造板产品获证企业开展了监督检查，经检查，发现4家企业存在实施细则中的不符合项，59家企业存在实施细则中的建议改进项。不符合项及建议改进项问题主要集中在申请材料、人员能力、场所设施、生产设备和检验检测设备、产品质量管理制度和责任制度、技术文件、生产过程控制方面。

11.特种劳动防护用品（安全帽）。

本次对22家安全帽产品获证企业开展了监督检查，经检查，发现2家企业存在实施细则中的不符合项，20家企业存在实施细

则中的建议改进项。不符合项及建议改进项问题主要集中在重要生产设备和检验设备、原材料采购及管理、生产过程控制方面。

二、后续工作

对本次获证企业证后监督检查发现的问题，我局将督促属地市场监管部门依法做好后续跟进处理工作。对于企业普遍存在的较为集中的问题，将加强监管的针对性，督促获证企业持续保持取得生产许可的规定条件。

附件：生产许可证获证企业监督检查情况表（2025 年）

广东省市场监督管理局

2026 年 3 月 11 日

附件

生产许可证获证企业监督检查情况表（2025 年）

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
1	清远市	圣力（清远）钢制品有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00009	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
2	阳江市	阳春新钢铁有限责任公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00017	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
3	珠海市	珠海粤裕丰钢铁有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00408	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
4	河源市	龙川县航辉钢业有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00743	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
5	河源市	广东盛业钢铁有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00742	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工艺流程图与生产记录一致，但现场质量控制点标识位置错误，标识需标注在加热工序位置。	合格
6	河源市	河源德润钢铁有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00015	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
7	揭阳市	广东敬业钢铁实业股份有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00016	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
8	韶关市	广东中南钢铁股份有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00002	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
9	韶关市	韶关市新伟金属工贸有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00198	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 企业有产品追溯制度，但信息未赋码。	合格
10	清远市	广东粤华钢铁集团有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00001	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 企业有按企业规程进行成品检验，但原始记录不完整，进行最大力总延伸率未记录原始标距 100㎜。重量偏差未记录重量和长度单位。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
11	清远市	广东财源特钢有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00025	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 企业对产品有按标准进行检验，保留记录，但最大力延伸率记录不完整，未按规定记录原始标距 100mm。	合格
12	河源市	广东恒昌优特合金钢有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-10502	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
13	云浮市	广东金晟兰冶金科技有限公司	钢筋混凝土用热轧钢筋	（粤）XK05-001-00013	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
14	佛山市	佛山市南海大和钢结构有限公司	冷轧带肋钢筋	（粤）XK05-002-01003	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 每捆产品有产品标签，有统一的追溯批号码，标签内容还包括产品名称、型号规格、批号、生产单位、地址等可追溯的信息，但缺少生产许可证证号等信息。追溯码载体未打印在标签或明示于相关标签上。	合格
15	江门市	星联钢网（广东）有限公司	冷轧带肋钢筋	（粤）XK05-002-01002	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
16	江门市	鹤山高力金属制品有限公司	冷轧带肋钢筋	（粤）XK05-002-01001	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 建议改进工艺流程是否标明关键工序、质量控制点。	合格
17	江门市	鹤山恒基钢丝制品有限公司	钢丝绳	XK05-005-00028	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
18	中山市	广东万禹智能电气有限公司	瓶装液化石油气调压器	（粤）XK21-006-01003	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 2025 年 7 月 4 日壳体进货检验记录中未记录壳体壁厚数值。	合格
19	中山市	长青热能科技（中山）有限公司	瓶装液化石油气调压器	（粤）XK21-006-01002	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 总检工序检验人员在进行出口压力检测时，未按作业指导书要求调节进口压力。	合格
20	惠州市	惠东县安力减压阀制造厂	瓶装液化石油气调压器	（粤）XK21-006-01000	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 追溯信息内容缺少生产许可证编号。 2. 过程检验未记录出口压力和关闭压力的检测值。 3. 生产现场未对发现的不合格品进行标识。	合格
21	佛山市	生力（广州）减压阀制造有限公司佛山市分公司	瓶装液化石油气调压器	（粤）XK21-006-01001	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 压铸工序参数记录不完整，未记录电炉温度。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
22	中山市	中山德厨科技有限公司	瓶装液化石油气调压器	（粤）XK21-006-01004	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 企业缺少 8 月 4 日的日管控记录。	合格
23	韶关市	乐昌南方水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00050	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 化验室手册质量控制指标要求明细表缺少对生料的放射性要求。	合格
24	韶关市	南雄市彤置富水泥建材投资有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00022	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1. 电动抗折试验机、压力试验机、恒温养护箱、水泥胶砂振实台校准证书未在有效期内。 2. 检验文件“是否对采购重要原材料进货检验（或验证）等生产过程检验、产品出厂检验作出规定。”缺水泥组分检验作业指导书。 3. 检验文件“是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。”缺水泥组分检验作业指导书。 4. 石灰石、煤渣、粉煤灰缺放射性验证报告。 5. 水泥出厂检验原始记录不完整。	合格
25	汕头市	华润水泥（汕头）有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04389	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 灼烧法检测石灰石组分的原始记录缺少灼烧后的质量数据。	合格
26	韶关市	东源辉科建材发展有限公司	水泥	（粤）XK08-001-01965	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 标准砂缺少验收记录。	合格
27	河源市	河源市金杰环保建材有限公司	水泥	（粤）XK08-001-06035	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 检验人员对水泥组分、压蒸安定性项目检验不熟悉。 2. 比表面积测定仪环境湿度控制不符合标准要求。 3. 跳桌安装基座尺寸不符合标准要求；组分仪缺自校记录。 4. C25035 批次 P•042.5 水泥出厂检验记录不完整。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
28	河源市	河源市金杰旋窑水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00129	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.检验员对压蒸安定性、组分检验不熟悉。 2.跳桌安装基座尺寸不符合标准要求；养护箱温度控制不符合标准要求。 3.缺少压蒸安定性测定仪、组分测定仪操作规程及对应项目的检验作业指导书。 4.缺少出厂水泥质量保证单。	合格
29	梅州市	五华县眉山水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-06137	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.化学分析检验员对组分检验不熟悉，平行试验记录不规范。 2.组分测定仪、氯离子测定仪缺自校记录。	合格
30	梅州市	兴宁市龙江建材实业有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00131	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检验人员对组分检验不熟悉。 2.检验文件、作业指导书未按新标准更新。	合格
31	梅州市	梅州皇马水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00045	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检验人员对跳桌安装要求不熟悉。 2.水泥组分二氧化碳测定缺操作规程。	合格
32	梅州市	梅州市梅县区金辉建材有限公司	水泥	（粤）XK08-001-05840	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.化学分析检验员罗某对组分检验不熟悉。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准更新。 3.PP 32.5R 水泥出厂检验化学分析记录不规范。	合格
33	梅州市	蕉岭峰牌水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-02378	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检验人员对跳桌安装要求不熟悉。 2.氯离子测定仪缺自校记录。	合格
34	梅州市	梅州市红日旋窑水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04487	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.标准砂缺少验收记录。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。 3.未对标准砂进货检验作出规定。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
35	梅州市	梅州市宏宝水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00009	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.跳桌安装基座尺寸不符合标准要求。 2.化验室质量管理手册质量控制一览表中原材料检验规定缺石灰石亚甲蓝项目，缺粉煤灰铵离子项目；出厂水泥缺放射性、压蒸安定性项目。	合格
36	清远市	广东清远广英水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00130	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.跳桌安装基座尺寸不符合标准要求。 2.未对 RTF 材料进厂检验作出放射性等项目规定。	合格
37	清远市	广东清新水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00008	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 跳桌安装基座尺寸不符合标准要求。	合格
38	清远市	英德市粤华水泥有限责任公司	水泥	（粤）XK08-001-03429	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.跳桌安装基座尺寸不符合标准要求。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准更新。	合格
39	清远市	英德市荣达建材贸易有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00018	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.检验员对组分检验不熟悉。 2.比表面积测试仪环境湿度控制不符合标准要求。 3.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。 4.抽查 2025 年编号为 5001 的钢渣水泥，出厂检验缺少细度以及安定性项目检验记录。	合格
40	清远市	英德龙山水泥有限责任公司	水泥	（粤）XK08-001-04523	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.比表面积测定仪环境湿度控制不符合标准要求。 2.RTF 替代燃料缺少放射性检验报告。 3.RTF 替代燃料未对放射性项目做出规定。	合格
41	佛山市	佛山市高明区峰江股份有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00116	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.化学分析检验员李某对化学组分检验不熟悉。 2.比表面积测定仪环境湿度控制不符合标准要求。 3.进厂原材料质量控制项目及指标一览表缺少混合材的放射性项目。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
42	佛山市	佛山海螺水泥有限责任公司	水泥	（粤）XK08-001-04840	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 标准稠度、凝结时间与安定性化验室操作规程未按 GB/T 1346-2024 标准更新。	合格
43	佛山市	广东北江实业集团有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04188	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 2025 年 5 月采购的标准砂缺少验收记录。	合格
44	清远市	连州市南阳水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-05941	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.检验员对压蒸安定性及水泥组分项目检验不熟练。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。 3.钢渣出厂水泥压蒸安定性检验记录不完整。	合格
45	清远市	连州市鸿创新材料有限公司	水泥	（粤）XK08-001-10506	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 检验员对组分检验项目不熟练。	合格
46	肇庆市	广宁县东乡水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00037	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.比表面积检验室环境湿度不符合≤50%的要求。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。 3.标准砂缺验收记录。	合格
47	茂名市	茂名市大地水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04588	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准修订。	合格
48	肇庆市	华润水泥（湛江）有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04213	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 二氧化碳测定仪、组分测定仪缺少自校记录。	合格
49	湛江市	廉江市星锋水泥厂	水泥	（粤）XK08-001-05846	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.比表面积检测室环境湿度控制不符合≤50%的标准要求。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
50	湛江市	廉江市丰诚水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00027	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.比表面积检测室环境湿度控制不符合标准≤50%的技术要求。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。	合格
51	肇庆市	华润水泥（封开）有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04607	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验原始记录未按新标准记录。	合格
52	云浮市	华润水泥（罗定）有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00016	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.跳桌安装基座尺寸不符合标准要求，铵离子测定仪缺验收记录。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。	合格
53	云浮市	青洲水泥（云浮）有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00128	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 2025 年 1 月采购的标准砂缺少验收记录。	合格
54	珠海市	珠海智海建材发展有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04189	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检验人员对水泥组分检验不熟悉。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准更新。	合格
55	珠海市	中材天山（珠海）水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-03430	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检验人员对石灰石组分检验操作不规范。 2.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准更新。	合格
56	佛山市	佛山市三水三虎水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04067	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.跳桌安装基座尺寸不符合标准要求。 2.检验规程文件未按 GB/T 1346-2024 标准修订。	合格
57	佛山市	佛山市三水区三鹿水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-03956	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.检验员对组分检验不熟练。 2.比表面积测定仪环境湿度不符合标准要求。 3.检验规程未按 GB/T 1346-2024 进行修订。 4.缺少 2025 年 4 月采购的标准砂验收记录。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
58	阳江市	阳春海螺水泥有限责任公司	水泥	（粤）XK08-001-06155	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2004 标准进行修订。	合格
59	阳江市	华润水泥（阳春）有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00010	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.物检检验员对破型、比表面积项目环境湿度要求不熟悉，未按标准要求控制环境湿度。 2.2025 年 6 月采购的标准砂缺少验收记录。 3.标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验作业指导书未按 GB/T 1346-2024 标准进行更新。	合格
60	阳江市	广东春潭水泥制造有限公司	水泥	（粤）XK08-001-05864	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
61	阳江市	广东银岭环保新材料科技有限公司	水泥	（粤）XK08-001-06171	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检验人员对组分检验操作不熟练。 2.跳桌安装不符合标准要求；比表面积测定仪环境湿度不符合标准要求。	合格
62	阳江市	阳江胜利水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00031	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.部分水渣混合材户外混放。 2.水泥出厂检验组分项目记录不完整。	合格
63	惠州市	博罗县东骏水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00015	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 检验员对组分检验项目不熟练。	合格
64	惠州市	惠州市光大水泥企业有限公司	水泥	XK08-001-05572	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 水泥质量证明材料缺少助磨剂的种类和用量。	合格
65	江门市	华新水泥（恩平）有限公司	水泥	（粤）XK08-001-05911	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 缺少标准砂验收记录。	合格
66	东莞市	东莞金鲤水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-07004	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.检验人员对组分检验项目不熟悉。 2.原材料进厂检验记录不完整。 3.原材料分区存放标识不明确。 4.水泥出厂检验组分项目记录不完整。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
67	佛山市	佛山市三水路路通水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-04025	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 检验员对组分检验不熟悉。 2. 标准溶液配置作业文件未明确溶液标签内容。 3. 个别封存样未按规定做好封存记录。 4. 物检组密码抽查频次不足。	合格
68	惠州市	惠州市顺达水泥粉磨有限公司	水泥	（粤）XK08-001-00082	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 检验人员对压蒸安定性、组分项目检验不熟练。 2. 凝结时间、安定性检验文件未按 GB/T 1346-2024 标准更新。	合格
69	佛山市	佛山市三水河口桥牌水泥厂有限公司	水泥	（粤）XK08-001-03246	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
70	东莞市	东莞市伟业水泥有限公司	水泥	XK08-001-03677	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 检验人员对二氧化碳测定仪使用不熟练。	合格
71	韶关市	乐昌市汇力水泥有限公司	水泥	（粤）XK08-001-02547	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
72	惠州市	广东省南方水泥厂	水泥	（粤）XK08-001-00007	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 砌筑水泥、钢渣矿渣硅酸盐水泥出厂检验规定项目不全。 2. 缺少矿渣、钢渣放射性检验报告。 3. 化验室质量管理手册原材料进厂检验规定缺矿渣、钢渣和石粉。 4. 钢渣矿渣硅酸盐水泥出厂检验压蒸安定性检验记录不完整。	合格
73	江门市	台山市科隆精细化工厂	危险化学品	（粤）XK13-011-00062	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业产品质量安全追溯制度不完善。 2. 甲醛的原始记录不完善，无氯化钠、铅含量的记录。	合格
74	江门市	台山市化工厂有限公司	危险化学品（化学试剂）	（粤）XK13-011-00029	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 企业产品质量安全追溯制度不完善。	合格
75	韶关市	韶关杰盛净水材料有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-00072	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业产品质量安全追溯制度不完善。 2.《容量分析原始记录表》不规范，未记录标准滴定溶液的浓度。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
76	韶关市	广东祥和精细化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-00069	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业产品质量安全追溯制度不完善。 2.《化学试剂硫酸分析原始记录》信息不全，未记录标准滴定溶液。	合格
77	深圳市	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	危险化学品（无机产品）	（粤）XK13-006-00044	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 企业产品质量安全追溯制度不完善。	合格
78	云浮市	广东云硫云盈科技有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-01000	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业产品质量安全追溯制度不完善。 2. 品质工程图中结晶温度设置与实际操作记录不一致。	合格
79	韶关市	乐昌市粤北化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-00052	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业产品质量安全追溯制度不完善。 2.《硫酸控制分析原始记录》不规范，部分数据无单位。	合格
80	云浮市	云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司	危险化学品（无机产品）	（粤）XK13-006-00060	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业产品质量安全追溯制度不完善。 2. 成品调料检验原始记录不规范，未写明各数据的单位。	合格
81	云浮市	广东惠云钛业股份有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-00058	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 企业未登录相关平台进行追溯方案操作。 2. 企业制定的硫酸分析操作规程未明确产品执行标准和指标。 3. 企业未收集保存硫磺的生产企业资质资料。	合格
82	云浮市	云浮市创东化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-00064	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业登录相关平台进行追溯方案操作。 2. 企业的检验规程未按现行产品标准规定检验规则和组批规则。	合格
83	云浮市	广东广业云硫矿业有限公司	危险化学品	（粤）XK13-015-00030	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 企业的检验文件未及时更新工业硫酸的检验标准。 2. 企业未登录相关平台进行追溯方案操作。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
84	云浮市	广东云硫联发化工有限公司	危险化学品（无机产品）	（粤）XK13-006-00059	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.企业未登录相关平台进行追溯方案操作。 2.企业的检验文件未及时更新工业硫酸和试剂硫酸的试剂标准。	合格
85	深圳市	深圳市宏洲工业气体有限公司	危险化学品（工业气体）	（粤）XK13-010-00037	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.工艺流程图修改不规范，无人员签名。 3.制氢、纯化操作记录不规范，未记录参数单位。	合格
86	云浮市	云浮市未来环保科技有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-00067	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 企业工艺文件规定的出厂检验项目与其检验文件规定的不一致。	合格
87	深圳市	液化空气（深圳）工业气体有限公司	电子工业用气体氢	（粤）XK13-010-00060	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 产品质量安全追溯制度不完善。	合格
88	阳江市	阳江嘉合化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-014-00079	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.产品质量安全追溯管理制度不够完善。 2.检验员未按照标准要求记录密度测试时的具体温度和实测值。 3.产品中控分析原始记录不规范，甲醛含量未做平行性测试，部分批次没有记录甲酸含量。	合格
89	茂名市	广东新华粤树脂科技有限公司	危险化学品有机产品	（粤）XK13-014-01002	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯管理制度不够完善。 2.过氧化值检验用标准溶液（0.01mol/L 硫代硫酸钠）的标定和稀释记录不完全符合 GB/T 601-2016 的相关要求。	合格
90	梅州市	梅州市梅县区丙村石化有限公司	危险化学品（工业气体）	（粤）XK13-005-00035	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.生产记录中未记录中和塔内碱的浓度。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
91	肇庆市	广东天龙精细化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-014-00072	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.蒎烯出厂检验的检验项目与其检验文件规定不一致。 2.蒎烯的原始记录欠完整准确。	合格
92	肇庆市	广东利而安化工集团有限公司	危险化学品（有机产品）	（粤）XK13-014-00074	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业未收集保存甲醇等重要原材料的生产企业的资质资料。 2.甲醛的出厂检验记录不完整，缺铁的检验原始记录。	合格
93	云浮市	罗定市周生林产化工厂	危险化学品（有机产品）	（粤）XK13-014-00099	（一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.企业未登录相关平台进行追溯方案操作。 2.企业松节油产品的检验记录项目与其检验规程规定的不一致。 3.产品出厂检验的检验报告和原始记录未规范分开。	合格
94	江门市	鹤山联合权兴化工有限公司	危险化学品（化学试剂）	（粤）XK13-011-00041	（一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.企业已经按当地市场监督管理局的要求推进产品质量安全追溯机制。 2.试剂硫酸的产品检验频次与其检验规范规定的检验频次不一致。 3.硫酸的主含量和灼烧残渣未作平行样检测。	合格
95	江门市	鹤山市崇兴化工实业有限公司	危险化学品	（粤）XK13-006-00070	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业已按当地市场监督管理局的要求逐步推进建立产品质量安全追溯制度。 2.企业的产品检验规程未及时更新工业硫酸GB/T 534-2024和试剂硫酸GB/T 625-2024标准。	合格
96	江门市	江门市广悦电化有限公司	危险化学品（氯碱）	（粤）XK13-008-00011	（一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.企业已知悉相关要求，但未及时登录相关平台进行追溯方案操作。 2.气相色谱仪出具的校准证书为检测器FID，与实际检测器PDD不符。 3.氢气产品的检验结果记录不规范。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
97	肇庆市	封开县一德化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-014-00115	（一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.企业未登录相关平台进行追溯方案操作。 2.企业投产前的用甲醇和进货验收的检验项目与其检验文件规定不一致。 3.企业未保存甲醇的生产企业的资质资料。	合格
98	湛江市	湛江宝粤气体有限公司	危险化学品	（粤）XK13-010-00105	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.产品质量安全追溯管理制度不够完善。 2.工业氢生产过程控制记录缺少氧气检验记录。不满足GB/T 3634.1-2006的要求。	合格
99	湛江市	宝钢湛江钢铁有限公司	危险化学品（有机产品）	（粤）XK13-014-00113	（一）0项不符合 （二）1项建议改进 产品质量安全追溯管理制度不够完善。	合格
100	云浮市	广东联悦氢能有限公司	危险化学品	（粤）XK13-010-00110	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.企业已了解相关要求，但未及时登录相关平台进行追溯方案操作。 2.检验规范未规定鱼雷车氢气的组批原则和检验项目。	合格
101	肇庆市	肇庆市高要德禄松香有限公司	危险化学品	（粤）XK13-014-00118	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.蒎烯含量检测使用的气相色谱仪不在有效校准期内。 2.企业的检验规程未规定脂松节油产品的检验项目和频次。	合格
102	惠州市	惠州宇新化工有限责任公司	危险化学品	（粤）XK02-001-00127	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.丙酮检验记录中微量酸的标液浓度记录不规范。	合格
103	惠州市	中海油惠州石化有限公司	危险化学品（有机产品）	（粤）XK13-014-00087	（一）0项不符合 （二）1项建议改进 产品质量安全追溯制度不完善。	合格
104	惠州市	惠州市金盛强精细化工有限公司	危险化学品（无机产品）	（粤）XK13-006-00040	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.稀硝酸检验原始记录中计算公式错误，且个别稀硝酸含量计算结果不准确。	合格
105	惠州市	惠州市深华化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-008-00020	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.次氯酸钠原始记录中，个别次氯酸钠浓度值计算不准确。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
106	茂名市	中国石油化工股份有限公司茂名分公司	危险化学品（石油）	（粤）XK13-006-00013	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 产品质量安全追溯管理制度不够完善。	合格
107	茂名市	茂名市中广化工有限公司	危险化学品（有机产品）	（粤）XK13-014-00111	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯管理制度不够完善。 2.企业提供的甲醛过程分析记录中，其含量、密度、分析未严格按照标准进行平行性测试，部分批次产品缺少酸度项目。	合格
108	惠州市	青上化工（惠州）有限公司	危险化学品（氯碱）	（粤）XK13-001-00075	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.《产品出厂检验管理制度》中未明确规定出厂检验项目。 3.过程检验记录格式不规范，个别记录涂改，且无人员签名。	合格
109	江门市	开平市鑫安气体有限公司	危险化学品（工业气体）	（粤）XK13-010-00078	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.企业已知悉相关要求，但未及时登录相关平台进行追溯方案操作。 2.企业的丙酮、次氯酸钠原材料验证过程与其文件规定不一致。 3.企业未收集保存完整的原材料验证资料。	合格
110	茂名市	广东众和化塑股份公司	危险化学品	（粤）XK13-010-00107	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯管理制度不够完善。 2.检验人员对于氧含量和氩含量分析方法的理解不足，未严格按照标准的要求进行操作。	合格
111	揭阳市	揭阳市忠泰气体厂有限公司	危险化学品	（粤）XK13-202-01016	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.《乙炔净化安全操作规程》中一清塔的次氯酸钠有效氯含量要求与《乙炔生产控制指标》中的要求不一致。 3.检验规程对检验项目等内容规定不明确。	合格
112	清远市	英德市德鸿化工有限公司	危险化学品（化学试剂）	（粤）XK13-011-00059	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.《检验工作规程》中未明确规定产品出厂检验项目。 3.产品检验原始记录中检验项目铁、铜、铅的记录不准确。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
113	清远市	广东广康生化科技股份有限公司	危险化学品	（粤）XK13-008-00033	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.过程检验原始记录不规范，个别数据涂改，且无涂改人员签名。	合格
114	肇庆市	肇庆钜晨化工有限公司	危险化学品（氯碱）	（粤）XK13-008-00031	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.企业已知悉相关要求，但未及时登录相关平台进行追溯方案操作。 2.企业制定的《高纯氢分析规程》未制定集装格的氢气检验规则。	合格
115	肇庆市	广东广试试剂科技有限公司	危险化学品	（粤）XK13-011-00052	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检验文件未及时更新试剂硫酸的检验标准（GB/T 625-2024）。 2.未收集和保存工业硫酸的生产企业资质资料。	合格
116	珠海市	珠海谦信新材料有限公司	危险化学品	（粤）XK13-014-00121	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.乙酸乙酯的检验记录中未详细记录乙酸乙酯浓度的计算过程。	合格
117	湛江市	中科（广东）炼化有限公司	危险化学品	（粤）XK13-021-00014	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 产品质量安全追溯制度不完善。	合格
118	佛山市	佛山西陇化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-011-00036	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.技术文件未考虑计量校准仪表带入的温度误差。	合格
119	佛山市	佛山市永琦化工有限公司	危险化学品（无机产品）	（粤）XK13-006-00062	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度不完善。 2.检验记录中标准溶液的浓度表述不规范。	合格
120	佛山市	广东米高化工有限公司	危险化学品	（粤）XK13-008-00019	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 产品质量安全追溯制度不完善。	合格
121	东莞市	东莞市荣兴精细化工有限公司	危险化学品	XK13-201-00484	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.企业的产品质量安全追溯制度不完善 2.进厂原材料分析原始记录中，工业硫酸的外观、化学试剂硫酸的铵记录不完整。 3.化学试剂硫酸检验原始记录不规范,更改无人员签名。	合格
122	茂名市	茂名市民兴气体有限公司乙炔厂	危险化学品（工业气体）	（粤）XK13-010-00102	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 产品质量安全追溯制度不完善。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
123	惠州市	中海壳牌石油化工有限公司	危险化学品（有机产品）	（粤）XK13-014-00008	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 产品质量安全追溯制度不完善。	合格
124	梅州市	大埔县富华木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-00618	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 企业落实产品质量安全追溯制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 3. 产品质量安全追溯信息标识缺营业执照、检验报告等信息。成品库中部分成品没有追溯信息标识。	合格
125	江门市	开平市福隆木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01065	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 有产品质量安全追溯制度，运行记录不齐全，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有实现与追溯平台的对接。 2. 质量安全追溯能力细木工板类合格证缺：出厂检验报告/型式检验报告等信息。 3. 质量安全追溯能力胶合板类合格证缺：出厂检验报告/型式检验报告等信息。	合格
126	肇庆市	广东非凡尚品家居科技有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01028	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 有产品质量安全追溯制度，运行记录不齐全，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有实现与追溯平台的对接，二维码内容不完整。 2. 出厂检验人员对甲醛释放量检测操作不熟练，目前企业只有 1 名兼职出厂检验员，与目前企业生产规模相比，出厂检验人员配置略显不对称，建议多配 1 名专职或兼职出厂检验人员。 3. 合格证内容缺：联系方式、出厂检验报告/型式检验报告等信息。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
127	肇庆市	德庆县甘力木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01052	（一）2项不符合 1.出厂检验人员对甲醛释放量、含水率检验操作不规范，操作不符合检验检测要求。 2.企业检验检测场所缺：可见分光光度计检测设备,不满足出厂检验要求。 （二）6项建议改进 1.有产品质量安全追溯制度，运行记录不齐全，企业采用产品合格证，二维码的追溯方式，二维码内容不完整。 2.缺2025年日管控、周排查、月调度运行记录。 3.质量安全追溯能力细木工板类合格证缺：出厂检验报告/型式检验报告等信息。 4.质量安全追溯能力胶合板类合格证缺：出厂检验报告/型式检验报告等信息。 5.出厂检验记录缺溯源性。 6.缺：不合格产品相关记录。	不合格
128	肇庆市	广东新联造富家居科技有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01053	（一）0项不符合 （二）3项建议改进 1.有产品质量安全追溯制度，运行记录不齐全，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有实现与追溯平台的对接。 2.出厂检验人员操作不熟练。 3.合格证内容缺：联系方式、出厂检验报告/型式检验报告等信息。	合格
129	清远市	清远市清新区太和镇兴业木器加工厂	人造板	（粤）XK03-002-01038	（一）0项不符合 （二）8项建议改进 1.有产品质量安全追溯制度，运行记录不齐全，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有实现与追溯平台的对接，二维码内容不完整。 2.技术人员对产品标准要求内容不够熟悉。 3.出厂检验人员检验操作不熟练。 4.细木工板原材料验收记录不齐全 5.胶合板原材料验收记录不齐全。 6.生产控制记录不齐全。 7.出厂检验记录不完整。 8.不合格品相关记录不齐全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
130	清远市	广东泰扬木业科技有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01010	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1. 有产品质量安全追溯制度，运行记录不齐全，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有实现与追溯平台的对接。 2. 技术人员对产品标准要求内容不够熟悉。 3. 出厂检验人员检验操作不熟练。 4. 缺出厂检验报告/型式检验报告。 5. 成品出厂检验记录不完整。	合格
131	清远市	英德市森鸿木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01061	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 有产品质量安全追溯制度，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 2. 技术人员对产品标准要求内容不够熟悉。 3. 出厂检验人员检验操作不熟练，培训记录不齐全。	合格
132	清远市	阳山县美居建材有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01045	（一）0 项不符合 （二）9 项建议改进 1. 有产品质量安全追溯制度，运行记录不齐全，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有实现与追溯平台的对接，二维码内容不完整。 2. 技术人员对产品标准要求内容不够熟悉。 3. 出厂检验人员检验操作不熟练。目前企业只有 1 名出厂检验员，与目前企业生产规模相比，出厂检验人员配置略显不对称，建议多配 1 名出厂检验人员。 4. 细木工板类合格证缺联系方式。 5. 胶合板类合格证缺联系方式。 6. 甲醛干燥器法与气候箱法相关性不完善。 7. 细木工板类原材料进货检验记录不完整。 8. 胶合板类原材料进货检验记录不完整。 9. 甲醛释放量检验记录不完整。	合格
133	江门市	鹤山市阳顺木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01001	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 技术人员对产品标准要求内容不够熟悉。 2. 原材料验证记录不完善。 3. 甲醛干燥器法与气候箱法相关性不完善。 4. 原材料验证记录不完善。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
134	江门市	鹤山市华顺板业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01007	（一）0 项不符合 （二）6 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯机制内容不完善。 2. 缺检验人员授权书，目前企业只有 1 名兼职出厂检验员，与目前企业生产规模相比，出厂检验人员配置略显不对称，建议多配 1 名专职或兼职出厂检验人员。 3. 缺出厂检验报告/型式检验报告等信息。 4. 胶合板类检验检测文件缺原材料进货检验记录不完整。 5. 胶合板类进货验证文件缺原材料进货检验记录不完整。 6. 出厂检验报告不完整，溯源性不够。	合格
135	江门市	鹤山市宅梧镇文盛木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01000	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 缺统一社会信用代码、联系方式、营业执照、出厂检验报告/型式检验报告等信息。 3. 甲醛干燥器法与气候箱法相关性不完善。 4. 出厂检验记录不完善，溯源性不完整。 5. 不合格品相关记录不完善。	合格
136	江门市	江门市大平木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01011	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 产品质量安全追溯机制不完善。 2. 缺出厂检验报告/型式检验报告等信息。 3. 甲醛干燥器法与气候箱法相关性不完善。 4. 甲醛检测记录不完整。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
137	韶关市	韶关五湖木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01031	（一）0 项不符合 （二）11 项建议改进 1. 企业落实产品质量安企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 2. 技术人员对产品相关标准不熟悉。 3. 检验员对出厂检验不熟悉。 4. 缺月调度记录。 5. 合格证内容缺出厂检验报告/型式检验报告信息。 6. 技术文件（胶合板）是否对采购重要原材料进货检验（或验证）、生产过程检验检测、产品出厂检验作出规定：中板原材料验证记录不完整。 7. 缺检验频次。 8. 生产过程控制（胶合板）主要原材料是否按要求进行检验或验 收，并保存检验或验收记录：中板原材料验证记录不完整。 9. 甲醛释放量记录不完善，溯源性不够。 10. 缺不合格记录。 11. 缺贮存记录。	合格
138	韶关市	乐昌市华翔木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01022	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 有检验检测规程，但检验员银梅冬对横向静曲强度检验项目不熟悉。 2. 单板、芯条检验规定不完善。 3. 甲醛释放量检验规定不完善（干燥器法与气候箱法相关性不完整），出厂检验规程缺检验频次。 4. 贮存记录不齐全。	合格
139	韶关市	广东康贝德木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01056	（一）0 项不符合 （二）6 项建议改进 1. 企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 2. 技术员对产品相关标准不熟悉。 3. 出厂检验人员没有任务书，操作不熟练。 4. 质量安全追溯不完整，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接，合格证缺营业执照号码、出厂检验报告/型式检验报告等信息。 5. 甲醛验证记录不完整。 6. 甲醛出厂检验记录缺判定结果。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
140	韶关市	韶关华锐木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01043	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1. 企业有安全追溯制度，采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 2. 检验人员对出厂检验操作不熟练。 3. 缺：统一社会信用代码、企业地址、联系方式、营业执照、生产地址、出厂检验报告/型式检验报告等信息。 4. 甲醛干燥器法与气候箱法相关性不完善。 5. 甲醛释放量记录不完整。	合格
141	韶关市	乐昌市乐为木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01037	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 有检验检测规程，但不完整，缺检验检测频次。 2. 单板、芯条有验收制度，但验收记录不齐全。 3. 甲醛释放量记录不完整，干燥器法与气候箱法相关性不够清晰。	合格
142	韶关市	韶关市曲江区辉达木材加工厂	人造板	（粤）XK03-002-01060	（一）0 项不符合 （二）10 项建议改进 1. 有产品安全追溯制度，企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 2. 技术人员对产品相关标准不熟悉。 3. 出厂检验人员操作不熟悉。 4. 有质量安全追溯制度，缺周排查、月调度记录。 5. 企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接，合格证缺统一社会信用代码、联系方式、生产许可证编号、出厂检验报告/型式检验报告等信息。 6. 技术文件（胶合板）是否对采购重要原材料进货检验（或验证）、生产过程检验检测、产品出厂检验作出规定：单板等原材料验收记录不齐全。 7. 检验检测文件中甲醛释放量验证记录不齐全。 8. 生产过程控制（胶合板）主要原材料是否按要求进行检验或验 收，并保存检验或验收记录：单板等原材料验收记录不齐全。 9. 出厂检验记录甲醛释放量项目记录不清楚，没有溯源记录。 10. 缺贮存记录。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
143	韶关市	乐昌市申兴大芯板厂	人造板	（粤）XK03-002-01044	（一）0 项不符合 （二）10 项建议改进 1. 企业有产品质量安全追溯制度；企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 2. 技术人员质量负责人对相关标准不熟悉。 3. 检验人员对出厂检验项目横向静曲强度操作不熟悉。 4. 缺月调度运行记录。 5. 企业制定的产品质量安全追溯信息内容不完善，缺生产许可证编号、生产日期、联系方式、营业执照、统一社会信用代码、出厂日期、出厂检验报告/型式检验报告等信息。 6. 热压机操作规程中热压工序中压力和热压时间与实际操作不一致。 7. 缺检测频次。 8. 缺胶粘剂（脲醛胶）验收记录。 9. 甲醛检验记录结果干燥气法与气候箱法的相对性不清晰。 10. 缺贮存记录。	合格
144	佛山市	佛山市南海银誉木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01051	（一）2 项不符合 1. 检验员对成品出厂检验甲醛释放量操作不清楚不规范，没有 2025 年度甲醛释放量出厂检验记录。 2. 成品出厂检验员没有按照产品标准规定对甲醛释放量进行出厂检验，没有 2025 年度甲醛释放量出厂检验记录。 （二）2 项建议改进 1. 有制定日管控、周排查、月调度工作制度，没有进行检查记录。 2. 有产品贮存制度，没有产品贮存记录。	不合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
145	江门市	新会区双水镇桉利木材加工厂	人造板	（粤）XK03-002-01048	（一）0 项不符合 （二）10 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 质量安全总监培训记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 质量安全员培训记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4. 技术人员对产品标准质量要求不够熟悉。 5. 出厂检验人员对产品标准要求不够熟悉，检验操作不熟练。目前企业只有一个兼职出厂检验人员，建议企业多配置一名专职或兼职出厂检验人员。 6. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证、二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 产品质量安全追溯信息标识缺营业执照、检验报告等信息。成品库中部分成品没有追溯信息标识。 8. 出厂检验规定中对检验检测频次，样品数量的规定不明确。 9. 查 2025 年涂胶工序质量控制点的主要工艺参数监控记录不齐全。 10. 2025 年胶合板出厂检验原始记录内容不完善。	合格
146	东莞市	东莞市东骏长和木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01012	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
147	广州市	广州市增城正果圣峰木业制品厂	人造板	（粤）XK03-002-01040	（一）2 项不符合 1. 企业制定的产品追溯制度内容无实质内容，无法追溯。 2. 企业产品追溯制度文件中无实质内容，无法追溯。 （二）3 项建议改进 1. 技术人员对产品标准不熟悉。 2. 检险人员对产品标准不熟悉。 3. 阻燃材料进货检验要求不明确。	不合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
148	江门市	开平市沙塘镇顺业木制品厂（个体工商户）	人造板	（粤）XK03-002-01021	（一）0 项不符合 （二）9 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 质量安全总监培训记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 质量安全员培训记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4. 技术人员对产品标准质量要求不够清晰。 5. 出厂检验人员检验操作不熟练。目前企业只有一个兼职出厂检验人员，人员配置不充足。建议企业多配置一名专职或兼职出厂检验人员。 6. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用合格证、二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 产品质量安全追溯信息标识缺检验报告、营业执照等内容。部分成品没有追溯信息标识。 8. 2025 年主要原料进货验收记录不齐全。 9. 查 2025 年难燃胶合板出厂检验记录不齐全，检验原始记录内容不完善。	合格
149	惠州市	博罗县福田镇盈康木业装饰厂	人造板	（粤）XK03-002-01027	（一）0 项不符合 （二）9 项建议改进 1. 出厂检验操作不熟练。 2. 企业建立的落实产品质量安全制度内容不完整，查 4—6 月运行记录不齐全。 3.细木工板缺生产日期，检验报告，营业执照等追溯信息。 4.胶合板缺生产日期，检验报告，营业执照等追溯信息。 5.难燃胶合板出厂检验规范内容不齐全。 6. 原材料进货验收记录不齐全。 7. 胶水进货验收记录不齐全。 8. 查 4—6 月热压工序关键参数记录不齐全。 9. 查 4—6 月出厂检验记录不齐全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
150	江门市	开平市创冠木制品有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01054	（一）0 项不符合 （二）12 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 质量安全总监培训记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4. 技术人员（厂长）对难燃胶合板与难燃细木工板标谁内容不够熟悉。 5. 出厂检验人员对产品标准质量安全要求不够熟悉，检验操作不熟练。 6. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证、二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 细木工板成品库中部分成品没有追溯信息标识。 8. 胶合板成品库中部分成品没有追溯信息标识。 9. 查 2025 年难燃细木工板主要原料进货检验记录不齐全。 10. 查 2025 年难燃胶合板主要原料进货检验记录不齐全。 11. 查 2025 年关键工序主要质量控制点的监控记录不齐全。 12. 查 2025 年出厂检验记录不齐全，甲醛释放量项目原始记录内容不完善。	合格
151	广州市	广州市增城雅景谷木制品厂	人造板	（粤）XK03-002-01057	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 检测操作不熟练。 2. 热压工序工艺文件内容不完整，热压时间规定不明确。	合格
152	佛山市	佛山市南海冠华木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01035	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 阻燃剂、单板检验记录不完整，缺检验日期。	合格
153	佛山市	佛山市南海福粤安木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01032	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 缺 5 月、6 月单板进货检验记录。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
154	江门市	台山市桦利木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01013	（一）0项不符合 （二）12项建议改进 1.企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2.培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3.培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4.技术人员（厂长）对产品标准质量要求不够熟悉。 5.出厂检验人员对产品标准质量要求不够清晰，检验操作不熟练。目前企业只有一名兼职出厂检验人员，人员配置不充足。建议多配一名兼职成专职出厂检验人员。 6.企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。2，企业采用产品合格证、二维码了及销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7.细木工板成品库中部分成品没有相关追溯信息标识。 8.产品标识内容缺检验报告、营业执照等追溯信息。成品库中部分成品没有相关追溯信息标识。 9.难燃胶合板浸泡工序的工艺参数现定不明确。 10.2025年细木工板主要原料进货检验记录不齐全。 11.2025年普通胶合板及难燃胶合板主要原料进货检验记录不齐全。 12.查2025年3—7月出厂检验记录不齐全。	合格
155	东莞市	东莞市宏晟木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01049	（一）0项不符合 （二）5项建议改进 1.出厂检验人员检验操作不熟练。 2.落实产品质量安全主体责任的运行记录不齐全。 3.4—6月原材料进货记录不齐全。 4.4—6月关键工序工艺参数记录不齐全。 5.4—6月出厂检验记录不齐全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
156	江门市	开平市汉邦木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01019	（一）0 项不符合 （二）9 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 质量安全总监培训考核记录不齐全。建议参加"粤品通"质量安全总监培训及考核。 3. 质量安全总监培训考核记录不齐全。建议参加"粤品通"质量安全员培训及考核。 4. 技术人员（厂长）对产品标准质量要求不够熟悉。 5. 出厂检验人员对产品标准质量要求不够熟悉，检验操作不熟练。 6. 企业落实产品质量安全追溯制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证、二维码及销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 难燃胶合板主要原料进货质量要求不明确。 8. 查难燃胶合板主要原料进货验收记录不齐全。 9. 查 2025 年难燃胶合板出厂检验记录不齐全。	合格
157	河源市	连平县新然木业制品厂	人造板	（粤）XK03-002-01009	（一）0 项不符合 （二）11 项建议改进 1. 技术人员对产品标准要求不够熟悉。 2. 出厂检验人员检验操作不熟练。 3. 查 2025 年 3—7 月落实产品质量安全管理制度的运行记录不齐全。 4.细木工板缺营业执照，检验报告等追溯信息。 5. 胶合板缺营业执照，检验报告等追溯信息。 6. 热压工序的关键工序控制参数规定不明确。 7. 产品出厂检验规定内容不完整。 8. 查 2025 年 3—6 月胶水等主要原材料进货检验记录不齐全。 9. 查 2025 年 3—6 月难燃胶合板主要原材料进货检验记录不齐全。 10. 查 2025 年 3—6 月关键质量控制参数的监控记录不齐全。 11. 查 2025 年 3—6 月难燃胶合板出厂检验记录不齐全，内容不完整。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
158	江门市	台山市浩昌阻燃科技有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01029	（一）0 项不符合 （二）14 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4. 技术人员（厂长）对产品标准质量要求不够熟悉。 5. 出厂检验人员对产品标准不够熟悉，检验操作不熟练。目前企业只有一名兼职出厂检验人员，建议企业多配置一名专职或兼职出厂检验人员。 6. 企业落实产品质量安全追溯制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证、二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 细木工板成品追溯信息缺检验报告、营业执照等内容；细木工板成品库中部分成品没有追溯信息标识。 8. 胶合板成品追溯信息缺检验报告、营业执照等内容；胶合板成品库中部分成品没有追溯信息标识。 9. 难燃胶合板关键工序主要工艺参数规定不明确。 10. 阻燃剂进货检验质量要求不明确。 11. 查 2025 年 3—7 月细木工板原材料进货检验记录不齐全。 12. 查 2025 年 3—7 月普通胶合板及难燃胶合板原材料进货检验记录不齐全。 13. 查 2025 年 3—7 月关键工序主要控制工艺参数监控记录不齐全。 14. 查 2025 年 3—7 月出厂检验记录不齐全。	合格
159	韶关市	乐昌市彬林木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01020	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 甲醛释放量的干燥气法与气候箱法换算表不完整。 2. 不合格品记录不全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
160	江门市	开平市盛林木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01034	（一）0 项不符合 （二）14 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 经当地执法人员确认，实际生产地址与营业执照登记住所一致。 3. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考试。 4. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全员培训及考试。 5. 技术人员（厂长）对产品标准要求不够熟悉。 6. 出厂检验人员对产品标准不够熟悉，检验操作不熟练。目前企业只有一个兼职出厂检验人员，建议企业多配置 1 名专职或兼职出厂检验人员。 7. 企业落实产品质量安全追溯制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 8. 细木工板成品库中部分成品没有追溯信息标识。 9. 胶合板成品库中部分成品没有追溯信息标识。 10. 难燃胶合板阻燃剂的质量要求不明确。 11. 查 2025 年 3—7 月细木工板原材料进货检验记录不齐全。 12. 查 2025 年 3—7 月难燃胶合板原材料进货检验记录不齐全。 13. 查 2025 年 3—7 月关键工序质量控制点的监控记录不齐全。 14. 查 2025 年 3—7 月的出厂检验记录不齐全，检验原始记录内容不完善。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
161	江门市	开平市恒冠木业制品厂	人造板	（粤）XK03-002-01039	（一）0 项不符合 （二）11 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不齐全。 2. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考试。 3. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全员培训及考试。 4. 技术人员人员对产品标准要求不够熟悉。 5. 出厂检验人员检验操作不熟练。 6. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 追溯信息标识内容不齐全，缺检验报告、营业执照等内容。成品库中部分成品追溯信息标识不全。 8. 难燃胶合板主要原材料进货检验规定不明确 9. 查 2025 年 3—6 月原材料进货检验记录不齐全。 10. 查 2025 年 3—6 月关键工序质量控制点的主要工艺参监控记录不齐全。 11. 查 2025 年 3—6 月出厂检验记录不齐全。	合格
162	江门市	江门市昌达木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01006	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 中板、单板等材料采购规定不完整，缺分级要求。 2. 甲醛释放量干燥器法和气候法相对性的换算方法不完整。 3. 单板、中板验收记录不完整。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
163	江门市	开平市阳利木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01024	（一）0 项不符合 （二）12 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4. 技术人员对产品标准要求内容不够熟悉。 5. 出厂检验人员检验操作不熟练。目前企业只有 1 名兼职出厂检验员，与目前企业生产规模相比，出厂检验人员配置略显不对称，建议多配 1 名专职或兼职出厂检验人员。 6. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证，二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 成品库中部分成品追溯信息标识不全。 8. 生产过程检验检测文件内容不齐全，原材料检验文件中对阻燃胶水的质量要求不明确。 9. 企业现场没有生产难燃胶合板。查 2025 年 3—6 月的普通胶合板原材料进货检验记录不齐全。 10. 查 2025 年 3—6 月的关键工序质量控制点的主要工艺参数监控记录不齐全。 11. 企业现场没有生产难燃胶合板。查 2025 年 3—6 月的普通胶合板出厂检验记录不齐全，检验原始记录内容不完善。 12. 不合格品处置记录内容不齐全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
164	江门市	开平市板卫士装饰材料有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01016	（一）0 项不符合 （二）8 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4. 技术人员对产品标准要求不够熟悉。 5. 企业有一名专职检验人员。根据企业规模，建议多配置一名兼职或专职检验人员。 6. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 产品标识内容缺检验报告、营业执照等产品质量安全追溯信息。成品库中部分成品没有相关追溯信息标识。 8. 出厂检验原始记录内容不完善。	合格
165	江门市	开平市冠隆木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01002	（一）0 项不符合 （二）7 项建议改进 1. 企业产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 培训考核记录不齐全，建议参加粤品通质量安全总监培训考核。 3. 培训考核记录不齐全，建议参加粤品通质量安全员培训考核。 4. 出厂检验人员配置不足，与企业规模不符合。 5. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的适溯码，没有实现与追溯平台的对接。 6. 细木工板类缺营业执照、检验报告等质量安全追溯信息。成品库中部分成品没有产品质量安全追溯信息标识。 7. 胶合板类缺营业执照、检验报告等质量安全追溯信息。成品库中部分成品没有产品质量安全追溯信息标识。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
166	江门市	开平市创峰木制品有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01023	（一）2 项不符合 1. 检查当天，出厂检验人员已于几个月前辞职了，正常生产期间检验人员岗位缺失。 2. 企业获证后生产正常，没有提供获证后的成品出厂检验记录。 （二）10 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全员培训及考核。 4. 技术人员（厂长）对产品标准要求不熟悉。 5. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证、二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 6. 企业采用产品合格证、二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。成品库中部分成品没有相关追溯信息标识。 7. 企业采用产品合格证、二维码与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。成品库中部分成品没有相关追溯信息标识。 8. 细木工类板原材料进货检验记录不齐全。 9. 胶合板类原材料进货检验记录不齐全。 10. 关键工序主要工艺参数的监控记录不齐全。	不合格
167	江门市	广东豪鹏装饰材料实业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01017	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 难燃中板验收记录不全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
168	江门市	开平市华贯木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01025	（一）0 项不符合 （二）11 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 3. 培训考核记录不齐全，建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考核。 4. 技术人员对产品标准不够熟悉。 5. 出厂检验人员检验操作不熟练。 6. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 产品标识内容缺检验报告、营业执照等产品质量安全追溯信息。成品库中部分成品没有相关追溯标识。 8. 出厂检验规范内容不完整，没有抽样方式及检验频次的规定。 9. 查 2025 年胶合板及难燃胶合板原材料进货检验记录不齐全。 10. 查 2025 年关键质量控制点监控记录不齐全。 11. 查 2025 年企业出厂检验记录不齐全。	合格
169	江门市	江门市晨华木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01026	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 出厂检验员对胶合强度、甲醛释放量项目不熟练。 2. 质量安全追溯记录不全。 3. 产品贮存记录不全。	合格
170	汕尾市	陆河县嘉冠木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01047	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 技术人员对产品标准要求不够熟悉。 2. 出厂检验人员对甲醛检测标准方法不够熟悉。 3. 缺营业执照，型式检验报告等产品质量追溯信息。 4. 查 3—6 月出厂检验记录不齐全。	合格
171	广州市	广州市白云中辉胶合板厂（普通合伙）	人造板	（粤）XK03-002-01046	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 对产品相关标准不熟。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
172	江门市	开平市港杰新材料科技有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01008	（一）0 项不符合 （二）10 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 培训考核记录不齐全，建议参加粤品通质量安全总监培训及考核。 3. 培训考核记录不齐全，建议参加粤品通质量安全员培训及考核 4. 出厂检验人员出厂检验操作不熟练。 5. 企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 6. 产品标识内容中缺检验报告、营业执照等产品质量安全追溯信息。成品库中部分成品没有相关追溯信息标识。 7. 涂胶、热压工序主要工艺控制参数不明确。 8. 出厂检验规范内容不完整，没有抽样方式及检测频次的规定。 9. 查 2025 年 3—6 月胶水等原材料进货检验记录不齐全。 10. 查出厂检验记录不齐全，原始记录无检验人员签字。	合格
173	佛山市	广东美亚环球新材料科技有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01055	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 质量安全追溯能力细木工板类缺甲醛释放量产品执行标准号。 2. 质量安全追溯能力胶合板类缺甲醛释放量产品执行标准号。	合格
174	河源市	东源县森源木制品有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01050	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 技术人员对产品标准内容不够熟悉。 2. 落实产品质量安全的制度内容及运行记录不完善。 3. 成品库中部分成品追溯信息不齐全。 4. 查 4—7 月对应的每一生产批次，部分出厂检验记录不齐全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
175	江门市	开平市富来达木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01003	（一）0 项不符合 （二）13 项建议改进 1.产品质量安全追溯制度内容不完善 2.培训考核记录不齐，建议参加粤品通要求的质量安全总监培训考核。 3.培训考核记录不齐，建议参加粤品通要求的质量安全员培训考核。 4.检验人员配置不足，检查当天出厂检验人员请假。 5.企业落实产品质量安全主体责任制度内容不完善，远行记录不齐全。企业采用产品后格证与二维码及销售台账相结合的逸溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 6.细木工板可追逆信息不齐全，缺联系方式，营业执照，检验报告等信息；细木工板部分成品没有产品质量安全追溯信息标识。 7.胶合板可追逆信息不齐全，缺联系方式，营业执照，检验报告等信息；胶合板部分成品没有产品质量安全追溯信息标识。 8.热压，涂胶工序关键控制参数不明确。 9.细木工板类查 2025 年 3—6 月原材料进货检验记录不齐全。 10.胶合板类查 2025 年 3—6 月原材料进货检验记录不齐全 11.查 2025 年 3—6 月关键工序主要参数监控记录不齐全。 12.查 2025 年 3—6 月出厂检验原始记录不齐全。 13.查 2025 年 3—6 月不合格品处置记录不齐全。	合格
176	佛山市	佛山市唐朝木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01004	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.成品出厂检验员对甲醛释放量检测规程干燥气法与气候箱法的相关性不熟悉。 2.有产品质量安全主体责任管理制度,但记录不全。 3.缺统一社会信用代码、联系方式、营业执照、生产地址、生产许可证编号、出厂检验报告等信息。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
177	河源市	河源市江东新区永丰木工厂（个体工商户）	人造板	（粤）XK03-002-01059	（一）0 项不符合 （二）8 项建议改进 1.技术人员对胶合板产品标准要求不够熟悉。 2.出厂检验人员检验操作不熟练。 3.查 5—7 月份落实产品质量安全管理制度的运行记录不齐全。 4.产品质量安全追溯信息不齐，缺营业执照，检验报告等信息。 5.企业制定的气候箱法对应的干燥器法数值为 1.2 mg/L 不准确，数据偏大，存在不满足 GB 18580-2017 要求的风险。 6.查 5—7 月胶水等主要原材料进货检验记录不齐全。 7.查 5—7 月热压等关键工序工艺参数的监控记录不齐全。 8.查 5—7 月成品求检验记录不齐全。	合格
178	惠州市	惠州市福森美木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01062	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.出厂检验操作不熟练。 2.追溯信息不齐全，缺营业执照，产品等级，检验报告等内容。	合格
179	广州市	广州市白云区新达木业制品厂	人造板	（粤）XK03-002-01041	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 有质量安全主体责任管理制度,但记录不完整。	合格
180	惠州市	惠州市兔比嘉木制品有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01058	（一）0 项不符合 （二）9 项建议改进 1.技术人员对产品标准要求不熟悉。 2.出厂检验操作不熟练。 3.企业落实产品质量安全运行记录不齐全。 4.细木工板类缺营业执照，检验报告，生产日期等产品质量追溯信息。 5.胶合板类缺营业执照，检验报告，生产日期等产品质量追溯信息。 6.难燃胶合板用原材料进货检验要求规定不明确。 7.出厂检验规定内容不齐全，没有抽样方法频次要求。 8.阻燃胶水的进货验收记录不齐全。 9.查 4—6 月难燃胶合板出厂检验记录不齐全。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
181	惠州市	广东嘉骏森林股份有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01042	（一）0 项不符合 （二）7 项建议改进 1. 出厂检验人员检验操作不熟练。 2. 落实产品质量安全的管理制度内容不完整，相关运行记录不齐全。 3. 细木工板类缺少营业执照，生产许可证，检验报告等产品追溯信息。 4. 胶合板类缺少营业执照，生产许可证，检验报告等产品追溯信息。 5. 热压等关键序参数不明确，没有不同厚度的参数规定。 6. 难燃胶合板原材料进货检验记录不齐全。 7. 查 2025 年 6 月热压工序主要参数监控记录不齐全。	合格
182	惠州市	惠州市龙凌木业有限公司	人造板	（粤）XK03-002-01018	（一）0 项不符合 （二）9 项建议改进 1. 出厂检验操作不熟练。 2. 质量安全追溯制度内容不齐全。 3. 细木工板类缺企业执照，检验报告，甲醛等级等产品质量追溯信息。 4. 胶合板类缺企业执照，检验报告，甲醛等级等产品质量追溯信息。 5. 企业排版涂胶与冷压锁模工序外包，与生产工艺流程图不一致。 6. 进货验证“（细木工板）主要原材料是否按要求进行检验或验收，并保存检验或验收记录。”，查 3—6 月的胶水进货验收记录不齐全。 7. 进货验证“（胶合板）主要原材料是否按要求进行检验或验收，并保存检验或验收记录。”，查 3—6 月的胶水进货验收记录不齐全。 8. 查 3—6 月的热压工序监控记录不齐全。 9. 查 3—6 月的成品出厂检验记录不齐全。	合格
183	惠州市	金龙羽集团股份有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00158	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进查热延伸仪【JLY-DLZJ-392(201106)】校准证书（编号 S424058555）未见换气量校准数据。	合格
184	惠州市	金环宇电缆集团有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00464	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
185	江门市	开平市马冈镇顺隆木业制品厂	人造板	（粤）XK03-002-01005	（一）0 项不符合 （二）14 项建议改进 1. 企业制定的产品质量安全追溯制度内容不完善。 2. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全总监培训及考试。 3. 培训考核记录不齐全。建议参加“粤品通”质量安全员培训及考试。 4. 企业技术人员对产品标准要求内容不够熟悉。 5. 出厂检验人员对产品标准不够熟悉，检验操作不熟练。目前企业只有一个兼职出厂检验人员，建议企业多配 1 名专职或兼职检验员。 6. 企业落实产品质量安全追溯制度内容不完善，运行记录不齐全。企业采用产品合格证与销售台账相结合的追溯方式，没有构建统一的追溯码，没有实现与追溯平台的对接。 7. 细木工板类缺检验报告、营业执照等追溯信息。成品库中部分成品没有追溯信息标识。 8. 胶合板类缺检验报告、营业执照等追溯信息。成品库中部分成品没有追溯信息标识。 9. 难燃胶合板中板浸泡及涂胶工序的工艺要求规定不明确。 10. 难燃单板，阻燃剂的质量要求不明确。 11. 查 2025 年 3—7 月细木工板原材料进货检验记录不齐全。 12. 查 2025 年 3—7 月难燃胶合板原材料进货检验记录不齐全。 13. 查 2025 年 3—7 月关键工序主要质量控制点的工艺参监控记录不齐全。 14. 查 2025 年 3—7 月出厂检验记录不齐全，原始记录内容不完善。	合格
186	深圳市	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00097	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 查电工用铜线坯检验规范（CTTGL/ZL-07-001-2024）中，未对原材料扭转检验项目的频次做出规定。 2. 查低压电力电缆成品出厂检验规程（CTTGL/ZL-02-002-2025）中，未对成品的抽样频次做出规定。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
187	广州市	广东金祥羽电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00477	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.耐压试验装置无设置安全联锁装置。 2.查 140823414 热延伸试验装置计量证书，未计量长度参数；查 191108150 自然通风老化试验箱计量证书，未计量换气次数参数；蒸汽交联设备未计量温度参数，维护不完善。 3.生产 6mm2 线芯的挤塑生产线缺少火花试验机运行检查记录。	合格
188	深圳市	广东骏兴达电缆科技实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00037	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查成品检验规范（JXD-QC-418），抽样未按产品标准 GB/T 12706.1-2020 的要求执行。	合格
189	揭阳市	揭阳市聚贤塑胶制品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10502	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.质量安全员培训资料不齐全。 2.缝纫机操作规程不完整。	合格
190	揭阳市	揭阳市润宝塑胶制品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10504	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 安全帽检验规程 RB-QW-01，未经审批、受控。	合格
191	揭阳市	揭阳市程宝塑料实业有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10510	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.工厂配备的头模不符合 GB/T 2812-2024 的要求。 2.工厂工艺文件的注塑参数缺少射胶时间。 3.安全帽出厂检验报告不规范。 （2025-05-16 的普通型安全帽 280 有侧向刚性数据）	合格
192	揭阳市	揭阳市德胜塑料实业有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10515	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.实验室实顶部未密封，无法确保实验室温度。 2.工厂配备的头模不符 GB/T 2812-2024 的要求。 3.生产信息追溯制度不完善。 4.未能提供 2025 年 6 月 2 日生产的特殊型安全帽 202 和普通型安全帽 216A 的成品检验报告。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
193	揭阳市	揭阳市榕城区金碧昌五金制品厂	安全帽	（粤）XK02-001-10509	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1.工厂配备的头模不符合 GB/T 2812-2024 的要求。 2.缺少日管控、周排查、月调度记录。3.安全帽检验规程 JBC-QC-05，文件未经审批、受控。 4.安全帽检验规程 JBC-QC-05，成品抽样方案和判定水准规定不明确。 5.安全帽出厂检验报告不规范。 （2025-07-20 的普通型安全帽 300，低温处理后的耐穿刺触头模，判定和结论均为合格。）	合格
194	揭阳市	广东榕玉五金塑胶有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10512	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.安全帽检验规程 RY-QC-001，抽样方案缺少判定水准。 2.安全帽检验报告不规范。（2025-06-16 的普通型安全帽 E30，未记录帽舌、帽沿检验数据）	合格
195	揭阳市	揭阳市丰兆五金塑料制品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10513	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.工厂配备的头模不符合 GB/T 2812-2024 的要求。 2.产品生产信息追溯制度不完整。 3.关键工序控制工艺参数表缺少注塑的射胶时间。	合格
196	揭阳市	揭阳市林盾五金塑胶制品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10507	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 安全帽检验规程 QW-01，文件未经过审批、受控。	合格
197	揭阳市	广东力缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10538	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 未能提供铝杆的来料检验记录。查 2025-04-03 铜杆来料检验记录，检验记录缺少重量，不符合《原材料检验规范》LL/WI-04.03 的要求。	合格
198	揭阳市	珠三角线缆（广东）有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10536	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 《出厂检验规范》ZSJ-QW-304，缺少成品抽样方案和判定水准。	合格
199	揭阳市	深圳市和谐珠江电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10529	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 未能提供 2025-04-28 生产 YJV3X16+2X10 的蒸汽交联记录。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
200	揭阳市	广东天下商帮电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00391	（一）6 项不符合 1.现场无交联设备。 2.现场无细则要求的检验仪器。 3.无生产工艺文件及记录。 4.未能提供来料检验文件及记录。 5.未能提供过程检验文件及记录。 6.未能提供出厂检验文件及记录。 （二）0 项建议改进	不合格
201	揭阳市	广东金龙兴电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10514	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.查证书编号 CYD20240830 的延伸试验装置校准证书，未计量长度参数。 2.生产车间耐压试验装置缺少安全联锁装置。 3.查蒸汽交联过程记录表 JLX/QR-751.16，仅记录交联开始时间，无结束时间，参数不完整。	合格
202	揭阳市	揭阳市鸿诚五金电子有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10508	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.工厂配备的头模不符合 GB/T 2812-2024 的要求。 2.《安全帽检验规程》HCB2024-01，文件未经审批、受控。 3.查 2020-04-05 自检报告（出厂检验报告），缺少《安全帽检验规程》规定的项目。	合格
203	揭阳市	广东鸿润发实业有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK13-001-20003	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 PP、PE 等原材料的检验报告与工厂原材料进货批次无法一一对应。原材料的检验报告记录中检查项目与进货检验规范规定的项目不符，缺少重量项目的检验。	合格
204	广州市	广州勇艺邦电子科技有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10525	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.工厂配备的头模不符合 GB/T 2812-2024 的要求。 2.现场仅存的三项特殊型安全帽（T LDJG），型号 V001，二维码追溯信息中，生产地址与营业执照不相符。 3.安全帽检验规程（YYB-QC-004），未按 GB/T 2812-2024 标准更新。	合格
205	广州市	广东金海纳实业有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10514	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.安全帽检验规范（JHN3-104），未按 GB/T 2812-2024 标准更新。 2.未能提供抽样产品安全帽 SH-6102（生产日期：2025 年 8 月 13 日）的成品检验报告	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
206	中山市	中山市赛夫特劳保用品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10511	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.工厂配备的头模不符合 GB/T 2812-2024 的要求。 2.安全帽出厂检验报告 2025-08-20，安全帽（P）,报告中冲击吸收性能、耐穿刺性能的描述不规范，报告中也确少产品型号。	合格
207	中山市	中山市和兴塑料制品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10505	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.工厂配备的头模不符合 GB/T 2812-2024 的要求。 2.安全帽检验规程（无文件编号），未按 GB/T 2812-2024 标准更新。 3.安全帽出厂检验报告 2025-08-06，安全帽（TLD），型号 98V，报告中耐穿刺性能的描述不规范。	合格
208	揭阳市	揭阳市榕城区和之兴日用塑料制品厂	安全帽	（粤）XK02-001-10522	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.追溯信息未包含产品编号或批号、出厂检验报告/型式试验报告等出厂检验信息。 2.抽查 2025 年 2 月到 7 月的成品出厂记录（测试表）未包括质量、垂直间距和下颏带强度的检验项目。	合格
209	揭阳市	揭阳市榕城区登峰日用塑料制品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10518	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.出厂检验检测人员对于 GB/T 2812-2024 电绝缘性能测试、阻燃性能测试等项目的规范操作不熟练。 2.追溯信息未包含产品编号或批号、出厂检验报告/型式试验报告等出厂检验信息。 3.抽查 2025 年 6 月的成品出厂记录（安全帽自检报告）未包括质量和垂直间距的检验项目。	合格
210	揭阳市	广东威武实业有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10503	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.出厂检验人员对于 GB/T 2812-2024 电绝缘性能项目操作不熟练。 2.1#、2#头模结构未能确保冲击力的传导垂直于力传感器。 3.抽查 2025/7/19，注塑成型生产工序监控表（材质：ABS），料筒温度、注射压力、保压时间与模具生产参数规定不一致。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
211	揭阳市	揭阳市揭东区磐东奇雅塑料制品厂	安全帽	（粤）XK02-001-10520	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.1#、2#头模结构未能确保冲击力的传导垂直于力传感器。 2.2025 年 1~7 月的日管控、周排查、月调度运行记录不全。 3.追溯信息未包含产品编号或批号、出厂检验报告/型式检验报告等出厂检验信息。 4.抽查 2025 年 6~7 月的成品出厂记录未包括质量和垂直间距的检验项目。	合格
212	揭阳市	揭阳市揭东区曲溪新隆塑料制品厂	安全帽	（粤）XK02-001-10519	（一）2 项不符合 1.未按实施细则要求配备适用于垂直间距检验项目的检测仪器。 2.1#、2#头模结构未能确保冲击力的传导垂直于力传感器。 （二）3 项建议改进 1.技术人员不熟悉特种劳动防护用品产品生产许可证实施细则（安全帽产品部分），头部防护 安全帽 GB 2811-2019，头部防护通用测试方法 GB/T 2811-2019。现场观察出厂检验人员未能按规范操作，不符合操作规程。 2.现场抽查 2025 年 1~7 月的日管控、周排查、月调度运行记录不完善。现场无生产，无库存产品。询问企业负责人，目前正在申请追溯二维码。 3.现场未提供 2024 年 11 月至 2025 年 5 月共 4 批生产产品的注塑成型生产工序监控记录。	不合格
213	揭阳市	揭阳市榕城区宏顺发塑胶制品厂	安全帽	（粤）XK02-001-10506	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.现场未提供质量安全总监培训、考核记录。 2.出厂检验人员对于 GB/T 2812-2024 冲击吸收性能项目操作不熟练。 3.追溯信息未包含产品编号或批号、出厂检验报告/型式试验报告等出厂检验信息。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
214	潮州市	潮州市潮安区新艺制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10519	（一）5项不符合 1.未按照《市场监管总局关于推进重点工业产品质量安全追溯的实施意见》（国市监质监规〔2024〕6号）建立并执行产品质量安全追溯机制。 2.工厂负责人介绍，每月出货获证产品3~4万个，但未能提供2025年2~7月关键控制点记录（据《关键控制点检验标准》XYZG-WI-05，关键控制点为卷圆焊线和点焊提手）。 3.工厂负责人介绍，每月出货获证产品3~4万个，但未能提供2025年2~7月进货检验记录。 4.工厂负责人介绍，每月出货获证产品3~4万个，但未能提供2025年2~7月巡检记录。 5.工厂负责人介绍，每月出货获证产品3~4万个，但未能提供2025年2~7月成品出厂检验报告。 （二）2项建议改进 1.工厂实际门牌为“工业区7号”，生产许可证生产地址为广东省潮安区庵埠镇砚前莲池路5号，经潮州市市场监督管理局质量科黄洽伟确认为同一地址。 2.查压力表（型号为Y-100）检定证书（编号：热2024110118号）检定日期为2024年11月7日，检定周期不超过6个月。	不合格
215	汕头市	广东南洋电缆股份有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00275	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.进一步完善产品质量安全追溯机制。 2.工厂未能提供2025年7月7日WDZB-YJY23-0.6/1kV 4*185+1*95产品出厂检验报告热延伸试验对应的原始记录。	合格
216	揭阳市	广东宝阳电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10534	（一）0项不符合 （二）2项建议改进 1.蒸汽交联房顶部漏水，密封性能不足。 2.工厂未能提供2025年6月20日生产的YJLV 4X2.5+1X16（50米）、YJV 5X10（48米）成品出厂检验报告。	合格
217	揭阳市	广东新缆电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10517	（一）0项不符合 （二）4项建议改进 1.进一步完善产品质量安全追溯机制。 2.测试电阻用温度计的最小刻度为1℃。 3.工厂未能提供温度计，热老化实验箱（型号：401B）的校准证书。 4.不合格品去未有明确标识。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
218	揭阳市	广东胜德过电线电缆厂有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10525	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.抽查 2025 年 7 月 18 日 YJV 4X35+1X16 交联记录，交联时间与工艺规范 QW/SDG-0402/4 规定不一致。 2.抽查 2025 年 6 月 4 日 YJV 3X6 绝缘挤塑工序生产原始记录，挤出温度与挤塑工序作业指导书规定不一致。	合格
219	揭阳市	广东金万成电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10524	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.现场观察 90 挤塑机配套火花机未有效接地。 2.抽查 2025 年 3 月 8 日 YJV 5X4 绝缘挤塑工序生产原始记录，挤出温度与挤塑工序作业指导书规定不一致。 3.抽查 2025 年 2 月 24 日 YJV 4X120+1X70 绝缘线芯火花试验记录，火花机设置电压为 10kV。 4.工厂现场未能提供 2025 年 6 月 13 日生产的 VLV 1X50 的成品出厂检验报告。	合格
220	梅州市	广东特鑫胜电缆科技有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10521	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1.企业具有溯源管理制度，需进一步落实执行力。 2.70 挤塑机配套火花机未有效接地。 3.企业未能提供导体电阻测试仪 PC36C、投影仪 25JV 的校准报告。 4.采购检验规范引用的电工圆铜线标准 GB/T 3953 为 2009 版，非最新 2024 版。 5.企业未能提供 2025 年 7 月 25 日生产 YJLV 3X50+2X25 及 2025 年 8 月 2 日生产的 VLV 4X120 的出厂检验报告。	合格
221	梅州市	广东南联电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00480	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1.企业具有溯源管理制度，需进一步加大执行力。 2.蒸汽交联房的温度监控装置未能正常工作。 3.自然换气老化试验机未对换气次数进行校准。 4.采购规范和原材料检验规范引用的电工圆铜线标准 GB/T 3953 为 2009 版，非最新 2024 版。 5.抽查 2025 年 7 月 26 日 ZC-YJV 3X25+1X16 护套平均厚度与“0.6/1kV 电力电缆护套挤包工艺规范”规定不一致。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
222	汕尾市	广东佰乘容器科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10518	（一）1 项不符合 出厂检验的结构尺寸项目使用钢卷尺测量，精密度为 1mm，标准要求精密度为 0.5mm。气密试验、液压试验、堆码负载、跌落高度试验所用检验仪器校准均已过期。 （二）2 项建议改进 1.企业具有溯源管理制度，需进一步加强执行力。 2.现场询问观察检验人员对出厂检验项目不熟悉，未能按照规范操作。	不合格
223	汕尾市	南海海缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00440	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.企业已使用 Ecode 二维码实施产品质量安全追溯，扫描信息不齐全，需进一步按质量安全追溯要求完善信息要素。 2.热延伸试验箱未对换气次数进行校准。 3.现场询问观察检验人员对出厂检验项目不熟悉，未能按照规范操作。 4.抽查 2025 年 3 月 26 日 ZC-YJV22-26/35kV 3X240 成品出厂检验记录，绝缘平均值、绝缘最小值、绝缘热延伸负载下伸长率等项目不满足出厂检验规范要求。	合格
224	东莞市	东莞市鑫原明电子有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10524	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.出厂检验人员甘达威对 GB/T 2812-2024 下颏带强度项目操作不规范。 2.1#、2#头模结构未能确保冲击力的传导垂直于力传感器。 3.追溯码信息无生产单位的统一社会信用代码、企业地址、联系方式、营业执照、生产地址、生产许可证编号等出厂检验信息、无产品强制报废期限。追溯编通过贴纸的方式贴于安全帽内部，难以持久耐用，易于被拆除或替换。 4.查 2025-07-04 日《制程检验报告》，注塑过程中未对安全帽的帽檐结构尺寸进行巡查检验记录，不符合《关键工序制程检验标准》要求。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
225	东莞市	东莞市泰凯润电子科技有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10526	（一）3 项不符合 1.企业建立质量安全机构管理制度，现场提供质量安全总监和质量安全员任命书及培训记录。现场未提供《工业产品质量安全风险管控清单》及日管控、周排查、月调度运行记录。 2.企业建立质量安全追溯管理制度，现场无生产安全帽产品，无库存成品，未能提供追溯编码信息。 3.现场在做 500 个安全帽帽壳的注塑，企业未能提供主要工艺参数的控制记录。 （二）2 项建议改进 1.企业现场未配备缝纫机（S-7200-433）。 2.企业现场未配备安全帽耐冲击、穿刺测试仪，安全帽高温处理箱，安全帽低温处理箱，安全帽下颏带强度测试仪。	不合格
226	惠州市	惠州市珍琦塑胶制品有限公司	安全帽	（粤）XK02-001-10523	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.出厂检验人员郭景不熟悉 GB/T 2812-2024 的垂直间距、下颏带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能项目的检测方法和要求。 2.技术人员不了解【头部防护 通用测试方法】GB/T 2812-2024。 3.1#、2#头模结构未能确保冲击力的传导垂直于力传感器。 4.产品追溯码包括营业执照、联系方式、出厂检验报告、执行标准等，未见有生产许可证编号及产品合格证。	合格
227	韶关市	韶关冠鑫制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10517	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.合格供应商一览表不完整。 2.过程检验规范对气密性检验要求不明确。	合格
228	韶关市	翁源县福润五金制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-06005	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 拉力计计量标识张贴不规范	合格
229	韶关市	广东金源制桶有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-06006	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 对砝码的自校要求不明确。	合格
230	韶关市	韶关市贯海塑料制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10530	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 原材料储存防护工作不完善	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
231	韶关市	南雄市明群包装制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-06004	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 检验员部分操作不熟练，如提环拉力检验。 2. 检验室杂物较多，未提供提环拉力计的校准证书。 3. 进货检验记录不完整，未提供 2025 年的检验记录。	合格
232	韶关市	广东顺泓包装科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10524	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1. 生产和检验设施设备。 2. 特殊工序记录不完整。 3. 聚乙烯塑料进货检验记录不完整。 4. 过程检验记录不全。	合格
233	韶关市	韶关美特包装有限公司【华瑞新包装（韶关）有限公司】	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10534	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 计量合格标签张贴不规范。	合格
234	韶关市	韶关市好彩电线电缆厂	电线电缆	（粤）XK06-001-10523	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 特殊过程确认记录表内容不完整，缺作业文件和原材料的确认内容。 2. 合格供方名册未及时更新确认并对其进行评。	合格
235	东莞市	广东金铭泰电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00411	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 温控表自校记录不完善。 2. 合格供方名录不完善。	合格
236	东莞市	广东中亚电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00227	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 不合格处理报告中有关返工后重新检验的描述不完善。	合格
237	东莞市	广东通宝电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10520	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 部分压力表计量标签张贴不规范。	合格
238	东莞市	广东星缆科技有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10531	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 老化试验箱放置位置不规范。 2. 合格供方评定表未及时更新。	合格
239	东莞市	东莞市深菱塑料实业有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11057	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 跌落区域地面设置不完善。 2. 未提供砝码的自校要求和记录。 3. 水口料掺加比例不明确。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
240	东莞市	东莞奥航智能技术有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11061	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 未提供 2025 年第二季度的拉管机工艺记录表。 2. 供方评定记录是 2024 年 3 月实施，未及时更新。	合格
241	东莞市	东莞市正田金属制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11039	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 未提供电子秤和卡尺的校准证书。 2. 供方评价记录不完善。	合格
242	东莞市	东莞市印象五金制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11065	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 提环拉力试验装置操作规程内容规定与实际操作不一致。 2. 合格供应商名录不完整，评价记录不全。	合格
243	东莞市	东莞市恒安制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11054	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 供方评价记录不完善。	合格
244	东莞市	东莞市盟丰实业有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11017	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1. 砝码的自校文件和记录不完善。 2. 供应商评价表未及时更新。 3. 成品检验报告中的产品名称描述有误。	合格
245	东莞市	东莞市伯岭制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11045	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 未提供砝码自校作业文件。	合格
246	东莞市	东莞市亿华制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11015	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 跌落区钢板固定不规范。 2. 钢提桶检验标准内的提环强度检验要求与实际操作不一致。	合格
247	东莞市	东莞市惠迎五金制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11047	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 供应商名录不完善。	合格
248	东莞市	东莞市冠一塑料容器有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11059	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 出货检验规范 QW-QC-04 中有关方桶的检验标准要求不完整。	合格
249	东莞市	东莞市飞涛塑胶制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-11062	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 有原材料露天存放的现象。未提供低温箱计量证书。 2. PP 原料进料检验报告要求与原材料进料检验标准不完全一致。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
250	广州市	广东万瑞通电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00350	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.检查当天工厂在挤塑生产线上生产 WDZB-YJY 3*185+2*95 的绝缘线芯 95m ㎡，火花试验电压设置为 6KV 与“火花试验机操作规程”WRT/GC-02-14-2025 的要求不一致。 2.查测量蒸汽交联温度用的热电偶温度计未计量。	合格
251	河源市	广东南帆电器有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00402	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查工厂拉丝工序原始记录显示 2025-6-3 生产 1.33 规格铜丝，但查“连拉连退工艺制造规范”中无该规格的参数要求。	合格
252	肇庆市	广东日鸿电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00407	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂现场无明显标识划分不合格品区域。	合格
253	湛江市	长程电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00236	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查 2025-3-25“蒸汽交联（绝缘）工序工艺原始记录”的蒸汽时间与交联聚氯乙烯绝缘线芯蒸线操作规程的要求不一致。 2.查工厂电线电缆火花试验机（型号：HS-25A 编号：1205109）量程为 25kV，但查校准证书只校准到 10kV。	合格
254	云浮市	广东正佳电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10512	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查 2025-8-1 VLV 1X35 蒸汽交联工序记录交流时间为 5 小时与工艺规范 QW/ZJ-0402 的规定不一致。	合格
255	肇庆市	广东长实电缆制造有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00244	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查《电线电缆产品质量检验规范》CS/BZ/04-0002/2019/01 未明确电缆单根阻燃试验、绝缘老化前及老化后机械性能试验项目。	合格
256	广州市	广东现代珠江电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00374	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.现场考核检验人员，不熟悉拉力试验方法标准。 2.查电缆电压试验用的金属水箱外壳，未发现保护接地设施。 3.生产和检验场地有积水。 4.测量蒸汽交联温度用的温控表（仪器编号为自编 WKB-01）的校准证书（编号 20250318191020），校准点为 100，150，200，250，300℃，未覆盖交联工艺温度范围（90—100℃）。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
257	广州市	广东东南电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00383	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.高压试验区域中防护栏等安全防护措施不足。未能提供测量蒸汽交联工艺温度用的热电偶温度计的校准记录。查电线电缆火花试验机（编号为 19010203）的校准证书（编号 DR20240201680），校准电压为 5，10，15，20kV，未覆盖到证书产品火花试验电压值要求的范围（25kV）。 2.查 2025 年 4 月 27 日的 ZC-YJV 5×25 的出厂检验报告，未能提供热延伸试验原始记录。	合格
258	广州市	广东起联电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-0431	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查自然换气老化试验机（规格/型号 YN42167，出厂编号为 108168）的校准证书（编号 HX110100241113），校准温度为 80℃、105℃，未能覆盖试验要求的温度范围（200℃）。 2.查产品出厂检验规范（QL-PZ-JS-02），其中塑料绝缘控制电缆产品依据标准 GB/T 9330-2008 不是最新版本（GB/T 9330-2020），产品检验已按新标准检测。	合格
259	广州市	广东胜宇电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00386	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
260	广州市	广东坚宝电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00327	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查热延伸试验装置（规格/型号 JNRYS-2951）校准证书（编号 HX202503032431），仅对砝码进行校准，未对标尺进行校准。查局放耐压检测系统（管理编号 JBJC025）的校准证书（编 HX202503032392），校准电压为 5，10，15，20，25kV，未能覆盖证书产品例行试验电压要求的范围。 2.查 2025.5.12 蒸汽交联工序原始生产记录表，低压电力电缆 YJV 0.6/1kV 3×10，其中交联保温温度与蒸汽交联工序工艺卡 GY/JB6.3.4-2022 中规定不一致。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
261	广州市	广州市禾丰电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00417	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查电线电缆用铜线检验单 RD-03008(4-6)，2025/2/27，产品名称Φ8mm 铜杆，供应商“江西旭祥电力公司”，批量数 32T，结论合格，现场提供的《原材料检验规范》QC03-DL-043 中执行标准缺少《电工用铜线坯》GB/T 3952-2016。 2.现场提供的《0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘（含低烟无卤阻燃 C 类）电缆制造规范汇总》QC04-DL067 中适用的产品型号未能覆盖证书范围阻燃电缆、无卤低烟阻燃 B 类电缆等。	合格
262	广州市	广州环城电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10505	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.抽查 2025-4-19 过程检验记录--拉丝工序，铜导体线径 8.00mm 拉至 2.22mm，“线速”和“退火电压”、“退火电流”与连拉连退工序作业指导书规定不一致。 2.查工厂产品质量检验报告（电缆）2025-3-11，ZC-YJV 4×10+1×6 和 2025-4-5，ZCKYJV 4×1.5，未记录热延伸检验项目结果。	合格
263	广州市	广东五羊城电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00484	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.未能提供导体电阻试验用温湿度计有效的检定或校准记录。 2.未能提供在用 QJ36C 导体电阻测量仪操作规程。	合格
264	佛山市	佛山市粤佳信电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00225	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
265	佛山市	广东中宝联合电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00328	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查拉丝工艺记录表，2025.4.26，进线规格 TR-⌀8.0，出线规格 TR-⌀1.40，缺工艺参数（退火电流）的监控记录。	合格
266	佛山市	广东国博电缆电气集团有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00405	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查低压电缆导体工艺卡 Q/GB-B09-01.34.F-2020 中铜单线采用 GB/T 3953-2009 标准已作废，工厂未按 GB/T 3953-2024 进行修订。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
267	佛山市	广东双利电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00493	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查 2025 年 6 月份温水交联（应为蒸汽交联）记录，无实际交联温度的监控记录过程。	合格
268	珠海市	珠海汉胜科技股份有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10509	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 耐压测试区域未采取有效的安全防护测试。	合格
269	佛山市	广东建业电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00249	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.高压试验区域的安全防护测试措施不足。 2.缺 0-25kV 火花机（型号 JFe-T16，出厂编号 170705J）有效的校准证书。 3.查 2025.4.26 押出自主管制日报表，YJV22 3×16+1×10，0.6/1kV，押出类别护套，未能提供主机和牵引转速的监控记录，也未能提供该批次蒸汽交联的有关监控记录。	合格
270	中山市	广东联讯电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00395	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查原材料检验规范 LX/WI-04.03 中电工圆铜线执行标准未按 GB/T 3953-2024 进行修订。	合格
271	中山市	中山市恒基电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00393	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查原材料验收准则 Q/HNJ-WI/B03（2018.1.1 实施）中参照和引用标准 GB/T 3953-2009 和铜导体/线材检验报告中检验依据 GB/T 3953-2009 为作废标准，未按 GB/T 3953-2024 标准进行修订。 2.抽查交联工序温水交联过程控制记录，2025.6.9，挤包绝缘低压电力电缆，YJV 0.6/1kV 1×120，交联时间 4h，与交联电缆温水交联参数控制棒 WI/B09-6/2 中规定不一致（交联时间 5h）。	合格
272	中山市	中山市通达电线电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00288	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
273	佛山市	佛山市高明永属塑料金属有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05132	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.PE 进货检验记录保存不全，如抽出 2025.6.19 发货单，未能提供有关进货检验记录。 2.成品检验规范 YSWI-06 未按 GB 19160-2008、GB 18191-2008 标准进行编制。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
274	佛山市	佛山市昊润制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05130	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 原材料检验记录保存不全，如抽查进货马口铁 0.18×800×850mm，生产日期：2025.7.27，未能提供有关进货检验记录。	合格
275	中山市	中山市黄圃镇联十辉制桶厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-12016	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查 2025.7.1（缝焊）焊接设备过程参数监控记录确认表中焊接速度与缝焊机作业指导书 LH-QS-JS-05 中规定不一致。	合格
276	中山市	广东醇盛新能源科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10533	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查钢桶过程检验标准 CHS-JS-022 中未规定气密试验要求，也未能提供有关试验记录。	合格
277	珠海市	珠海凯中有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10528	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
278	珠海市	珠海美悦科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10529	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 PE 料检验记录保存不全，如抽查 2025.7.21 产品购销合同，未能提供有关进货检验记录。	合格
279	佛山市	佛山市盛辰包装有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05127	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂未能提供接触高度仪（型号规格 ACH-200）有效的校准证书。	合格
280	佛山市	广东恒卓包装材料有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05116	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查《吹塑机作业指导书》HZ/ ZY01-2022 中规定压力控制与实际工艺参数记录不一致。	合格
281	佛山市	佛山市品冠塑料制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05117	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.现场检验人员对检验标准不熟悉。 2.低温箱未能提供有效的校准证书。 3.吹塑工序的生产监控记录为打印数据，未按生产实际情况进行监控并记录。	合格
282	佛山市	佛山市三水麦岗塑料电器厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05019	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.吹塑工艺参数的监控记录与工艺参数设置不一致。2.抽查 2025.5.29 等生产塑料罐 22L，未能提供有关首检/巡检记录，不符合产品首件和巡检检验规范》FSMG3-05 的规定。3.查塑料罐产品检验报告中容量偏差、尺寸偏差无实测数据，未能提供有关检验的原始记录。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
283	佛山市	佛山市三水区兴宏发吹塑制品厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05134	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.抽查未能提供 2025.8.3 等生产 2500ml 塑料桶的吹塑成型工艺参数的监控记录。 2.抽查 2025.4.17 的 HDPE 料采购单，未能提供该批次的进料检验记录。 3.抽查未能提供 2025.8.3 等生产 2500ml 塑料桶的首检、巡检记录，不符合《工序巡检和首件确认检验规范》WI-QC-04 中的规定。	合格
284	佛山市	鑫选包装（广东）有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05110	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查 2025.8.5 成品检验报告，缺容量偏差，壁厚的检验原始记录。	合格
285	佛山市	佛山市华罐金属制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05123	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
286	佛山市	佛山市勤润包装制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05077	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
287	佛山市	佛山市顺联联塑胶有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05128	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 耐振压力表（0~0.16）MPa、（0~0.06）Mpa 压力表的检定证书已过期，未及时检定。	合格
288	汕头市	广东倩芬化妆品实业有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-04005	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.铝材检测报告不符合工厂铝材检验标准要求，工厂要求铝材的化学成分试验按 GB 6987 的规定执行，但提供的检测报告按 GBT7999-2015 测试标准执行。2.2025-08-05 产品出厂检验测试报告检验项目（泄漏试验/气密试验）样本检验数据不足（仅记录 8 个样品数据，按标准要求记录 13 个样品数据）。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
289	汕头市	汕头市金平区联达制罐厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10539	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查 2025-8-19《马口铁货验收记录》，未能记录抽样数量（多少卷），未记录具体抽样数量的检测数据（仅记录一个检测数据），不符合工厂文件《马口铁原料进厂验收规程》抽样检验数量要求。 2.查 2025-08-12 日 S 型（闭口）钢提桶《出厂检验原始记录》结构尺寸及气密性能项目未能按标准 GB/T 13252-2008 抽样要求记录检测数据（仅记录一个检测数据）。	合格
290	汕头市	汕头市金涛制罐厂有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-04004	（一）2 项不符合 1.未按《市场监管总局关于推进重点工业产品质量安全追溯的实施意见》建立并执行产品质量安全追溯机制。 2.工厂《成品出厂检验记录表》检验项目中结构尺寸项目均未能提供具体原始检测数据。 （二）2 项建议改进 1.现场检验人员对钢提桶出厂检验项目气密试验操作不熟练（检验操作时未按标准要求设定压力值 20kPa）。 2.原材料马口铁未能按工厂文件《马口铁检验内控标准》要求提供供方的合格检验报告。	不合格
291	汕头市	汕头市东方科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-04002	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 铝块分析检测报告不符合工厂铝块质量检验标准要求，工厂要求铝材的化学成分试验按 GB/T 20975 的规定执行，但提供的检测报告按 GB/T 7999-2015 测试标准执行。	合格
292	广州市	广州南洋电缆集团有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00305	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
293	广州市	熊力电缆（广东）有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10526	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.导体电阻试验用温度计未检定校准。 2.查《0.6/1kV 挤包绝缘电力电缆工艺卡片》，部分规格未包含阻燃产品参数。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
294	广州市	广东中业电缆集团有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10513	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查 2025.4.3TR2.69 的《巡检/生产记录表（拉丝工序）》，退火电流与工艺文件 Q/ZY-B09-01.1.F-2004《电线电缆用导体拉丝工序》规定不一致。 2.查 QW/ZY-0303《塑料绝缘控制电缆成品抽样检验规范》未对 F 值项目参数做出规定。	合格
295	佛山市	广东电缆厂有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00309	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查 2025/5/7《电工用铜线坯检验报告》，检验项目中缺少化学成分（其他元素含量），与原材料采购规范电工用铜杆（GL/YB6-2019）规定不一致。	合格
296	佛山市	广东珠江电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00004	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查“原材料检测记录表”2025-5-30，电工铜杆检测内容包括了“扭转性能”和“氧指数”，但《电工用铜线坯采购、检验规范》验收规则中未规定检验该项目。	合格
297	佛山市	广东电缆企业集团有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00224	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查“产品制造规范”（GL/V3 003-2024），低压电力电缆（VV VLV 等）的制造工艺参数未覆盖产品范围截面积≤630 的范围。 2.查 2025-5-7 交联电力电缆（YJLV224X35）抽样试验报告，缺少“热延伸”项目的出厂检验结果。不符合出厂检验要求。	合格
298	佛山市	广东金福友电缆科技集团有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00387	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查“产品质量检验报告”2025-4-7，塑料绝缘控制电缆 KVV，2x6，缺少“椭圆度 F 值”的出厂检验结果记录。	合格
299	佛山市	广东五羊电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00229	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.高压测试区域存在废水，自来水用水点。 2.耐压测试仪高压输出线缺少保护措施。以上存在安全隐患。 3.查“拉丝生产工艺记录表”，缺少退火工艺参数（退火电流等）的结果记录。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
300	佛山市	佛山市创益包装材料有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05099	（一）0 项不符合 （二）5 项建议改进 1.检验人员对提梁/环强度试验不熟悉，现场检验，工业用薄钢板圆罐，规格：16L，拉力设定 30kg，不符合标准要求。 2.未能提供 2025 年以来的关键工序（缝焊，封底）生产工艺记录。（有生产和库存产品）。 3.未能提供 2025 年以来的原材料（马口铁，提耳）进货检验记录。（有原材料送货单）。 4.未能提供 2025 年 7 月的“工业用薄钢板圆罐”的过程检验记录。（检查时有生产，有库存产品）。 5.未能提供 2025 年以来获证产品的出厂检验记录（有生产和库存产品）。	合格
301	佛山市	舒驰容器（佛山）有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05074	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查企业生产工艺参数控制记录表《daily check of KEB53》，记录表中 zone3 项目温度设定值与设备程序中的设定值不一致。	合格
302	佛山市	佛山市南海区锋楠五金厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05070	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查企业检验仪器校准证书，耐振压力表，电子秤等已超过校准有效期，未能提供有效校准报告。 2.查《产品检验报告》2025-07-18，方桶，18L，600 个，企业未能提供该批次产品的工艺参数生产记录。	合格
303	佛山市	时代塑料制品（广东）有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05126	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
304	佛山市	佛山市南海赛邦印铁制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05026	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查铜线进货检验记录，2025-06-10，未检验铜线机械性能、电阻系数，与《铜线验收标准》QS-J06-01，规定不一致。 2.查《成品罐（人工检漏）作业指导书》QD-J01-27，检漏工序压力规定 0.65MPa 至 0.8MPa 之间，《制罐车间检漏检验记录》规定压力为 0.8—0.85MPa，现场实操压力为 0.95MPa，三者不一致。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
305	佛山市	佛山市南海九江盈铭塑料五金制品厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05017	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.工厂用于出厂检验的压力表（ZL20201109010、202303061088）拉力秤（DC-001）电子秤（YM-004）等检测计量校准证书已过校准有效期。 2.未能提供 2025 年以来的原材料（马口铁）进货检验记录。（有原材料送货单）。 3.未能提供检查当日（2025-7-24 的“工业用薄钢板圆罐”（16L）的过程检验记录（首检）。（检查时有生产） 4.未能提供 2025 年以来获证产品的出厂检验记录（有生产和库存产品）。	合格
306	佛山市	佛山市南海区九江先锋西五金厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05085	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.现场查“液压试验”使用的压力表（EY05056561）校准有效期为：2025-5-13，已失效。 2.查 2025-7-15 涂白钢提桶进仓单（20L）381PCS，未能提供该批次产品的关键工序生产记录。	合格
307	佛山市	佛山市达伸包装制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05071	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查《首件确认检验标准》（DS-WIPG-002），其中检验依据方桶标准 GB/T 17343-1998 为失效标准。 2.查《出厂检验标准》（DS-WI-PG-004），6.1.1 批量为 51~500 抽样量为：8PCS，查“产品出厂检验报告”2025-6-15，圆罐 1L，批量：350PCS，抽样数：6PCS，与规定抽样数不一致。	合格
308	佛山市	广东合强包装科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05076	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查用于成品检验的压力表（YC386、HY70540766459 等）已过校准有效期（6 个月）。	合格
309	佛山市	佛山市欣涛金属制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05029	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.未能提供 2025 年 6—7 月获证产品的出厂检验记录（有生产记录和库存产品）。 2.查《成品出厂检验规程》（XT/ZY12），其中“方桶”检验依据标准：GB/T 17343-1998，为失效标准。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
310	佛山市	佛山市德进包装有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05133	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查“吹塑工序检验标准”（DJ-QWQC-12A），其中 200L 的吹塑段温度规定与“吹塑产品检验日巡查表”的设定温度有不一致情况。	合格
311	佛山市	佛山市恒璟塑料制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05082	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.工厂压力表（编号：6254.6272.YJ08521991）校准日期：2024-11-28，有效期：6 个月。已失效。 2.查“吹塑成型记录表”，25L 方罐的工艺参数（温度，吹气时间，吹气压力）与《吹塑工艺流程卡》（HJS03-010）规定的不一致。	合格
312	佛山市	佛山市长胜塑料制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10531	（一）1 项不符合 检验设备不完整，缺少加压设施，压力表校准报告超期，现场无法完成液压试验和气密性试验。 （二）3 项建议改进 1.查用于液压试验和气密性检测的压力表（202406007556）校准日期：2025-1-3，有效期 6 个月，已失效。 2.查有质量控制点“工艺参数设定”但未能提供“吹塑工艺记录”，经查 2025-6-9 有生产获证产品。 3.查 2025-6-9 塑料瓶（PE）成品检验报告，进行了外观、跌落性能、尺寸偏差项目的检验，缺少“气密试验”的检验结果，不符合产品标准 GB 19160-2008 的出厂检验要求。	不合格
313	佛山市	佛山市南海喜和五金制品厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05021	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.现场检查钢提桶生产，观察缝焊电流为：17.A，与缝焊工艺卡规定的 28~32A 规定不一致。 2.查方桶和钢提桶产品检验报告，抽样数量与标准（GB/T 17343-2023 及 GB/T 13252-2008 规定的抽样数不一致。	合格
314	佛山市	佛山市弘昇塑料制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05122	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查 2025-6-7 塑料罐 20L《产品检验报告》，生产数量：2900 只，抽样数量：10 只，不符合产品标准 GB 19160-2008 表 6 抽样数量。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
315	佛山市	佛山市南海区名冠五金制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05079	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.查工厂用于成品检验的压力表（Z24106091.YI676）已过校准（检定）有效期。 2.抽查有 2025-7-18 铜丝（1.6mm）313kg 供货单，但未能提供该批次原材料的进货检验记录。	合格
316	佛山市	佛山市南海区西樵枫欣包装制品厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05030	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.未能提供 2025-7-26 进货的提耳的进货检验记录。《原辅材料进货检验规程》（FX/ZY10）未明确钢提桶边盖的进货检验要求（2025-8-2 有进货）。 2.查方桶产品检验报告，抽样数量与标准（GB/T 17343-2023）规定的抽样数不一致。	合格
317	佛山市	佛山市南海区西樵明信金属包装制品厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05027	（一）0 项不符合 （二）4 项建议改进 1.工厂用于成品检验的压力表（编号：C24065548，2014.1.602），已过检定（校准）有校期。 2.未能提供 2025 年以来钢提桶及圆罐的产品生产记录（实际有获证产品生产） 3.工厂未提供 2025 年以来的马口铁，提耳，铜线等原材料进货检验记录。（有采购原材料进货单） 4.未提供 2025 年以来钢提桶及圆罐的成品出厂检验记录（实际有获证产品生产）。	合格
318	佛山市	佛山市鸿富制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05125	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.工厂用于成品检验的压力表（编号：H23095229，190580114），弹簧吊秤（0001），钢直尺（0003）已过检定（校准）有校期。 2.查《成品出厂检验规程》（HF/ZY12），未明确钢提桶，方桶，圆罐）的气密性能，耐液压性，耐跌落性等测试要求。	合格
319	佛山市	佛山市兴同创缘包装有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05102	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂用于成品检验的压力表（编号：2101022506，201235640）已过检定有校期。	合格
320	佛山市	佛山市途鹏五金有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-05020	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查圆罐产品检验报告 2025-7-6,S 型 4 类，20L，“气密试验“项目为“/”，无检验结果，不符合产品标准 GB/T 15170-2007 的出厂检验要求。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
321	广州	广州市五羊电线厂有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00422	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 电缆电压试验用我金属水箱外壳未发现安全保护接地装置	合格
322	江门	广东金泰江磁电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10511	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂提供的交联工艺记录中记载的交联时间低于工艺文件中规定的交联时间。	合格
323	江门	台山市万安电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10530	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.未能提供交联工序含交联温度和交联时间的工艺要求。 2.工厂提供的铜杆进厂检验记录中缺乏 f 值的检测内容，与原材料进厂检验规范中的要求不一致。	合格
324	惠州	惠州鼎盛制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10538	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 铜线检验记录表中缺少重量检验记录，不符合原辅料检验验证规范中规定。	合格
325	江门	广东祈成玻璃钢有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13030	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 储存用玻璃钢罐体 2025-6-29 出厂检验报告中缺少树脂含量检查检验项目。	合格
326	江门	台山市德富科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13040	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 复合式吕式散装容器 2025-3-1 出厂检验报告中内胆容量要求与工厂成品检验标准不一致。	合格
327	江门	开平市新基业金属制桶有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13039	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 钢桶出货检验记录中检验项目未完全覆盖成品出厂检验标准中规定项目。	合格
328	江门	江门市海业金属制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13023	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 钢揭桶成品检验报告中气密试验要求与成品检验规范不一致。	合格
329	江门	联昌喷雾泵（鹤山）有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13038	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
330	江门	广东港盛金属科技有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13036	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工业用薄钢板圆罐 2025 年 5 月出厂检验记录中气密试验时间不符合工厂检验标准规定。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
331	江门	鹤山市凯艺五金制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13020	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工业用薄钢板圆罐 2025 年 5 月产品检验报告气密试验液压试验记录与产品检验规范中规定不一致。	合格
332	江门	蓬江区华佰盛金属包装厂	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13024	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1. 工厂未能提供 2025 年以来的方桶出厂检验记录。 2. 检验设备已过了校准有效期。	合格
333	江门	中集车辆（江门市）有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13009	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
334	江门	江门市嘉德图制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-13029	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂方桶出厂检验标准中气密试验未明确测试时间。	合格
335	清远	亚联创展包装（清远）有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-18003	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
336	佛山	佛山市顺德区财韵金属制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-22011	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂 5 月马口铁原材料检验报告与原输材料进货检验规程规定项目不一致。	合格
337	深圳	深圳东佳信特缆股份有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00415	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 蒸汽交联箱中的温度传感器已失灵，未及时更换。	合格
338	深圳	广东金牌电缆集团股份有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00398	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 生产车间耐压测试区域未采取标准规定的安全防范措施。	合格
339	深圳	深圳深缆科技有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00120	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 抽查检验日期未 2025-06-30 ZC YJV-3x70 电缆出厂检验报告，内缺乏护套厚度、金属铠装带尺寸检验项目，不满足标准规定的要求。	合格
340	深圳	深圳市金环宇电线电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00310	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 部分铜杆进厂检验报告中缺乏扭转试验的检测记录，与检验规范中规定的要求不一致。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
341	深圳	深圳深华新电缆实业有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00324	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂提供的电缆交联生产记录总注明的交联事件与工厂制定的交联工序作业指导书总规定的不一致。	合格
342	惠州	广东力优电线电缆集团有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-00458	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查工厂提供的 2025-07-10 绝缘挤塑工序自检记录表，内缺乏主机转速、牵引速度的监控记录。	合格
343	惠州	广东平安电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10516	（一）0 项不符合 （二）2 项建议改进 1.耐压测试区域未采取有效的安全防护措施。 2.工厂检验员对产品热延伸检验要求不熟悉。	合格
344	惠州	惠州市海建中科容器有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10536	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂实际生产地址为惠州市仲恺高新技术开发区潼湖镇三和村信恒实业公司（2 号厂房),与许可证证书中描述的地址略有出入,工厂实际生产地址未变更。	合格
345	惠州	速必雅金属印务（惠阳）有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-00003	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂编制的成品检验规程中跌落试验项目中未明确具体的跌落朝向。	合格
346	惠州	广东中马科技发展有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10523	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂提供的成品检验报告中阀门盖总直径误差范围为+-0.15mm，与检验规范中规定的+-0，08mm 要求不一致。	合格
347	惠州	广东鑫康泽包装制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10535	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工厂提供的成品检验报告中产品尺寸极限偏差为+-2mm，与成品检验规范中规定的+-3mm 不一致，同时也未按规定的要求完成成品的跌落试验。	合格
348	惠州	惠州市聚贤制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10532	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 工业区薄钢板圆罐成品检验报告不符合成品检验规范规定,如尺寸偏差/气密试验等。	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
349	惠州	惠州市涂乐制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10527	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 方通 6 月份成品检验报告中抽样数量不符合成品检验规范中的规定。	合格
350	惠州	广东龙邦制罐有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-10521	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 铁质气雾罐 7 月份产品检验报告抽样比例不符合产品检验规范规定。	合格
351	惠州	惠州市金田五金制品有限公司	危险化学品包装物及容器	（粤）XK12-001-09014	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 铝气雾罐成品检验规程中外涂层硬度为大于 2H,依标准 GB/T 64-2010 应为大于等于 2H。	合格
352	广州	广东永泰线缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10535	（一）0 项不符合 （二）3 项建议改进 1.编号为 A808125 的火花机未有效接地且接触不良。 2.过程编制的 YT/WI-04.03《原材料检验规范》中未包括交联聚乙烯产品的进厂检验要求。 3.工厂未编制产品交联工序的工艺要求。	合格
353	中山	广东百佳百特实业有限公司	人民币鉴别仪	（粤）XK09-001-00003	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 查 2024-4-5 主板进料检验记录 JL/03，其中浸锡试验检验项目的检验具体数值或内容为随机抽取样品浸入 260+—5 度的锡中，与线路板（主板）原材料检验标准 BJ/WI-QLY-06 中的要求不一致。	合格
354	惠州	广东标顶电子有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10527	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 车间使用的火花机未有效接地。	合格
355	惠州	广东信牌电缆有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10528	（一）0 项不符合 （二）1 项建议改进 电力电缆工艺流程中未明确产品铠装后的火花测试要求。	合格
356	惠州	惠州联阳电缆科技有限公司	电线电缆	（粤）XK06-001-10532	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
357	广州市	广州新农科肥业科技有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00132	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
358	茂名市	茂名市春露复混肥料有限公司	化肥	（粤）XK13-001-10520	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
359	韶关市	韶关市创博化肥有限公司	化肥	（粤）XK13-001-10521	（一）1 项不符合 恒温振荡水浴锅、电热恒温干燥箱、电热真空干燥箱、标准试验筛等设备不在计量（校准）有效期内使用。	不合格
360	韶关市	翁源县景发复合肥有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00100	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
361	梅州市	梅州市金恒肥业有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00107	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
362	湛江市	广东利尔达肥业有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00115	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
363	河源市	润中肥业（东源）有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00151	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
364	东莞市	广东福利龙复合肥有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00094	（一）1 项不符合 查 2025 年 2、3 月份出厂检验原始记录，缺水溶性磷占有效磷百分率、粒度项目，不符合标准的规定。 （二）0 项建议改进	不合格
365	惠州市	惠州市禾茂达化肥科技有限公司	化肥	（粤）XK13-001-10525	（一）1 项不符合 检验室未发现相关检验设备 （二）0 项建议改进	不合格
366	江门市	广东维生联塑科技股份有限公司	化肥	（粤）XK13-001-10522	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
367	揭阳市	广东中德高塔肥业有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00012	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
368	江门市	广东呵地田肥料有限公司	化肥	（粤）XK13-001-10523	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
369	深圳市	深圳市好阳光肥业有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00082	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
370	江门市	广东凯米瑞特肥科技有限公司	化肥	（粤）XK13-001-10524	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
371	茂名市	广东信澳化肥有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00125	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格

序号	所在地市	企业名称	获证产品	证书编号	检查情况	检查结果
372	茂名市	广东冠农肥业有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00155	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
373	茂名市	广东穗田复合肥有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00106	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
374	肇庆市	广东嘉美好生态科技有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00126	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
375	佛山市	佛山住商肥料有限公司	化肥	（粤）XK13-001-00154	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格
376	湛江市	广东九九生物科技有限公司	化肥	（粤）XK13-001-10517	（一）0 项不符合 （二）0 项建议改进	合格

公开方式：主动公开

抄送：省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省农业农村厅、省应急管理厅、中国人民银行广东省分行、省消防救援、省档案馆。

广东省市场监督管理局办公室　　2026 年 3 月 12 日印发

校对：刘龙兵